

	Tipo de Documento	Registro		
	Título del Documento	Acta de Baja de Activos Fijos / Bienes de Control		
	Código	Elaboración	Actualización	Versión
	RG01-PR02-MA02-GCF-COS	17/05/2024	05/11/2025	4
N° DE ACTA	2026-3-10-738	FECHA EMISIÓN DEL ACTA (dd/mm/aaaa)	10-mar-2026	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL

MOTIVO DEL ACTA			
BAJA DE ACTIVO FIJO ☒		BAJA DE BIEN DE CONTROL ☐	
NOMBRE DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL	MARCA	MODELO	COLOR
MOTO	YAMAHA	CRUX YD 110-1	NEGRO
SERIE	CÓDIGO MYCAMARON (aplica si es activo fijo)	CÓDIGO ETIQUETA	FECHA DE ETIQUETA
ME1UE291XM3013015	IS117030052	2001439	17-ene-2022
ESPECIFICACIÓN DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL	GRUPO	No. ORDEN DE COMPRA	FECHA DE COMPRA
25: MOTO, YD110-1, YAMAHA, NEGRO, , ME1UE291XM3013015	VEHICULOS	-	-
UNIDAD DE NEGOCIO ASIGNADO DEL ACTIVO FIJO O BIEN DEL CONTROL	SECTOR	No. FACTURA	PROVEEDOR
ISCA	IS-SUR	-	-
USUARIO APROBADOR DE LA BAJA	CARGO DEL USUARIO	PROCESO	SUBPROCESO
FELIX REINADO	GERENTE DE MANTENIMIENTO Y TPM	MANTENIMIENTO	EQUIPOS GENERALES

2. MOTIVO DE BAJA DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL

CULMINACIÓN DE VIDA ÚTIL ☐	EQUIPO OBSOLETO ☐	DAÑOS FRECUENTES ☒	DETERIORO DE EQUIPO ☒	OTRO ☐
DESGASTE GENERAL ☐	COSTO DE REPARACIÓN MAYOR ☒	DAÑO VISIBLE ☐	PERDIDA/ROBO ☐	Especifique:
EVIDENCIAS (Imágenes)				

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO	VIDA ÚTIL (EN MESES)	MESES DE DEPRECIACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Responsable de la información)	CARGO
\$ 1.276,00	\$ 580,89	\$ 695,11	0	50	JOSEPH ZAPATA	ASISTENTE ACTIVOS FIJOS

4. FIRMAS - APROBACIONES

VALIDACIÓN DE BAJA:	APROBACIÓN DE BAJA:	REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO:	VERIFICACIÓN FINANCIERA	APROBACIÓN CONTABLE:
RICKY CALOZUMA	FELIX REINADO	RINO BRANDO	JOSEPH ZAPATA	VICTOR IBARRA
JEFE DE MANTENIMIENTO	GERENTE DE MANTENIMIENTO Y TPM	JEFE DE AUDITORIA	ASISTENTE ACTIVOS FIJOS	CONTADOR
 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: 370e69a8-3b33-4834-bcac-f5c24a88e57c	 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: 40569652-abc8-46ed-aa4b-63d7c2712248	 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: fc2493b2-c0a8-4230-ac05-cba65448c8c3	 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: 4a34d064-72bf-4e99-8ad5-71393e89a47c	 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: 371b2822-f696-4bbc-a192-d11174d20057
Fecha de Aprobación: 13-may-2026 12:11	Fecha de Aprobación: 14-may-2026 23:00	Fecha de Aprobación: 15-may-2026 10:08	Fecha de Aprobación: 13-may-2026 11:17	Fecha de Aprobación: 19-may-2026 10:15

Asegúrese de mantener la versión vigente, caso contrario deberá eliminar o destruir la información documentada.

	Tipo de Documento		Registro		
	Título del Documento		Informe Técnico de Activos Fijos o Bienes de Control		
	Código	Elaboración	Actualización	Versión	
	RG02-PR02-MA02-GCF-COS	7/10/2025	13/11/2025	2	

1. INFORMACIÓN DEL ÁREA TÉCNICA QUE EMITE EL INFORME

ÁREA TÉCNICA	FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME (dd/mm/aaaa)
MANTENIMIENTO Y TPM - EQUIPOS GENERALES	10-mar-26

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTIVO FIJO O BIEN DE CONTROL

ACTIVO FIJO ☒		BIEN DE CONTROL ☐	
NOMBRE DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL		MARCA	MODELO
MOTOCICLETA		YAMAHA	CRUX YD 110-1
SERIE		CÓDIGO ETIQUETA	
ME1UE291XM3013015		FOTO-089	
USUARIO/CUSTODIO	CARGO	PROCESO	SUBPROCESO
PATERO	PRODUCCION	MANTENIMIENTO	EQUIPOS GENERALES
ASIGNACIÓN CONTABLE	UNIDAD DE NEGOCIO	UBICACIÓN FÍSICA	SECTOR
	ISCA		IS-SUR

3. EVALUACIÓN

CULMINACIÓN DE VIDA ÚTI	☐	COSTO DE REPARACIÓN MAYOR	☒	DETERIORO DE EQUIPO	☒
DESGASTE GENERAL	☐	DAÑOS FRECUENTES	☒	PERDIDA/ROBO	☐
EQUIPO OBSOLETO	☐	DAÑO VISIBLE	☐	OTRO:	☐

4. DETALLES/OBSERVACIONES

Tras una inspección técnica exhaustiva se evidencia un desgaste avanzado en la estructura del chasis, presencia de corrosión galvánica que podría ocasionar una fractura estructural y, por ende, un posible accidente. Además, se identificaron diversos componentes en mal estado, entre ellos el cilindro, guardafangos delantero y trasero, parrilla, sistema eléctrico. En conjunto, estas condiciones reflejan un deterioro generalizado que hace inviable su reparación y justifican la baja definitiva del activo por motivos de seguridad, integridad estructural y falta de viabilidad técnica y económica, ya que su monto a reparacion asciende a 1.168,05578 \$ superando el valoren libro del equipo.

5. - DECISIÓN / RECOMENDACIÓN TÉCNICA

DAR DE BAJA	☒
REPARACIÓN INTERNA	☐
REPARACIÓN EXTERNA	☐

6. EVIDENCIAS (Imágenes)

7. FIRMAS - APROBACIONES

Revisado	Validado	Aprobado
Nombre: <i>Jorge Salazar T.</i>	Nombre: Ing. Dario Ramirez	Nombre: Ing. Ricky Calozuma
Cargo: <i>Mecanico</i>	Cargo: PLANIFICADOR E.G	Cargo: JEFE DE MANTENIMIENTO
Firma: <i>Jorge Salazar T.</i>	Firma: <i>[Signature]</i>	Firma: <i>[Signature]</i>
Fecha:	Fecha: <i>10/03/26</i>	Fecha: <i>20/03/26.</i>

ISCA ISLA CAMARONERA C.A.

0990583412001

Moms. Enrique Jhules, Edificio Arcos Plaza, Primer Piso, Oficinas 120-121

DOCUMENTO # 03 - 1030201

Pág 1/1

Fecha: 10-mar-2026 Tipo: Diarios División: ACUICOLA
Concepto: P/R BAJA DE MOTO YAMAHA YD110 CHASIS: ME1UE291XM3013015 COD MY CAMARON IS117030052 SEGUN ACTA 738

Cuenta	Zona / Centro	Detalle	Débitos	Créditos
1.02.01.12.01.006	1	Dep. Acum. Vehiculos, equipos de transporte y equipo caminer P/R BAJA DE MOTO YAMAHA YD110 CHASIS: ME1UE291XM3013015 COD	580.89	
5.02.01.23.01.001 Administracion campo	1	Baja de Activo por Daño P/R BAJA DE MOTO YAMAHA YD110 CHASIS: ME1UE291XM3013015 COD	695.11	
1.02.01.09.01.001 Administracion campo	1	Vehiculos, equipos de transporte y equipo caminero movil P/R BAJA DE MOTO YAMAHA YD110 CHASIS: ME1UE291XM3013015 COD		1,276.00
			1,276.00	1,276.00

Preparado por
Christoper Astudillo

Contador(a)

Revisado por

Autorizado

13/05/2026 10:54:18 AM

DIVISION: ACUTICOLA

Cuenta de depreciación	Código interno	Descripción	Centro costo	Fecha adquisición	Fecha inicio deprec	% depreciación	Costo original	Dep.acumulada mar-2026	Saldo neto mar-2026
1.02.01.09.01.001	IS117030052	MOTO YAMAHA YD110 CHASIS: ME1UE291XM3013015 MOTOR: E	1502	18-nov-2021	1-dic-2021	14,29	1.276,00	580,89	695,11



Baja de Vehículo

Solicitud del Servicio

Usuario: FGONZALEZ
Oficina:
Servidor: BDUNICA
Nombre
F?sica: WFF_REPORTER_FORMULARIOJSI
Fecha: 17/5/2023

# Trámite: 56958230	Persona RUC-0990583412001
Solicitado: 17/5/2023 9:01	ISCA ISLA CAMARONERA CA
Estado Trámite: FINALIZADO	Servicio:
Formulario: PROCESADO	Contrato:
Reasignadas: 0	Infraestructura:
Ejecutadas: 1	Observación:

Datos
Solicitud

Motivo Solicitud	BJM - POR ORDEN JUDICIAL MOTO
Matricula Vigente	S - SI
Estado del Automotor	ACT - ACTIVO
Validación de la Deuda	Consulta realizada exitosamente.
Valor Deuda	0

Datos
Automotor

MARCA	YAMAHA
MODELO	YD110-1
CLASE	MOTOCICLETA
COMBUSTIBLE	GASOLINA
CARROCERIA	METALICA
MOTOR	E3X3E0458720
Chasis	ME1UE291XM3013015
CILINDRAJE	110
TONELAJE	.25
PASAJEROS	2
PAIS	INDIA
COLOR	NEGRO
Año de Fabricación	2021
Infraestructura	9621010045
Placa	-
Codigo Persona	3097670
Identificación	0990583412001
Nombres	ISCA ISLA CAMARONERA CA

DOCUMENTACION ADJUNTA:

Documento	Recibido	Observaciones

Registrado por:

 FGONZALEZ 17-05-2023 09:01:56.0	 ISCA ISLA CAMARONERA CA Firma
---	---