

	Tipo de Documento	Registro		
	Título del Documento	Acta de Baja de Activos Fijos / Bienes de Control		
	Código	Elaboración	Actualización	Versión
	RG01-PR02-MA02-GCF-COS	17/05/2024	05/11/2025	4
N° DE ACTA	2026-3-10-739	FECHA EMISIÓN DEL ACTA (dd/mm/aaaa)	10-mar-2026	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL			
MOTIVO DEL ACTA			
BAJA DE ACTIVO FIJO ☒		BAJA DE BIEN DE CONTROL ☐	
NOMBRE DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL	MARCA	MODELO	COLOR
MOTO	HONDA	XR-150L	BLANCO
SERIE	CÓDIGO MYCAMARON (aplica si es activo fijo)	CÓDIGO ETIQUETA	FECHA DE ETIQUETA
LTMKD1190N5114451	IS117030081	2003636	24-ago-2022
ESPECIFICACIÓN DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL	GRUPO	No. ORDEN DE COMPRA	FECHA DE COMPRA
24: MOTO, XR150L, HONDA, BLANCO, , LTMKD1190N5114451	VEHICULOS	-	-
UNIDAD DE NEGOCIO ASIGNADO DEL ACTIVO FIJO O BIEN DEL CONTROL	SECTOR	No. FACTURA	PROVEEDOR
ISCA	IS-SUR	-	-
USUARIO APROBADOR DE LA BAJA	CARGO DEL USUARIO	PROCESO	SUBPROCESO
FELIX REINADO	GERENTE DE MANTENIMIENTO Y TPM	MANTENIMIENTO	EQUIPOS GENERALES

2. MOTIVO DE BAJA DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL				
CULMINACIÓN DE VIDA ÚTIL ☐	EQUIPO OBSOLETO ☐	DAÑOS FRECUENTES ☒	DETERIORO DE EQUIPO ☒	OTRO ☐
DESGASTE GENERAL ☐	COSTO DE REPARACIÓN MAYOR ☒	DAÑO VISIBLE ☐	PERDIDA/ROBO ☐	Especifique:
EVIDENCIAS (Imágenes)				

3. INFORMACIÓN FINANCIERA						
COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO	VIDA ÚTIL (EN MESES)	MESES DE DEPRECIACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Responsable de la información)	CARGO
\$ 3.650,20	\$ 1.368,78	\$ 2.281,42	0	41	JOSEPH ZAPATA	ASISTENTE ACTIVOS FIJOS

4. FIRMAS - APROBACIONES				
VALIDACIÓN DE BAJA:	APROBACIÓN DE BAJA:	REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO:	VERIFICACIÓN FINANCIERA	APROBACIÓN CONTABLE:
RICKY CALOZUMA	FELIX REINADO	RINO BRANDO	JOSEPH ZAPATA	VICTOR IBARRA
JEFE DE MANTENIMIENTO	GERENTE DE MANTENIMIENTO Y TPM	JEFE DE AUDITORIA	ASISTENTE ACTIVOS FIJOS	CONTADOR
 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: b8e5937a-8652-4d9d-a182-abe05c42dd9f	 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: 7af70bf6-7533-4c4c-968f-a815255ce4ff	 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: e38d2770-8ab7-4356-a617-683e6436cbb5	 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: d1d600a8-3b10-4fe3-87cd-b513120960cb	 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: 925bd1ad-d841-49a0-904a-648bfd5ce2ba
Fecha de Aprobación: 13-may-2026 12:12	Fecha de Aprobación: 14-may-2026 22:59	Fecha de Aprobación: 15-may-2026 10:07	Fecha de Aprobación: 13-may-2026 11:17	Fecha de Aprobación: 19-may-2026 10:17

Asegúrese de mantener la versión vigente, caso contrario deberá eliminar o destruir la información documentada.

	Tipo de Documento		Registro	
	Título del Documento		Informe Técnico de Activos Fijos o Bienes de Control	
	Código	Elaboración	Actualización	Versión
	RG02-PR02-MA02-GCF-COS	7/10/2025	13/11/2025	2

1. INFORMACIÓN DEL ÁREA TÉCNICA QUE EMITE EL INFORME	
ÁREA TÉCNICA	FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME (dd/mm/aaaa)
MANTENIMIENTO Y TPM - EQUIPOS GENERALES	10-mar-25

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTIVO FIJO O BIEN DE CONTROL			
ACTIVO FIJO		BIEN DE CONTROL	
☒		☐	
NOMBRE DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL	MARCA	MODELO	
MOTOCICLETA	honda	XR-150L	
SERIE	CÓDIGO ETIQUETA		
LTMKD1190N5114451			
USUARIO/CUSTODIO	CARGO	PROCESO	SUBPROCESO
OTA	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	EQUIPOS GENERALES
ASIGNACIÓN CONTABLE	UNIDAD DE NEGOCIO	UBICACIÓN FÍSICA	SECTOR
	ISCA		IS-SUR

3. EVALUACIÓN			
CULMINACIÓN DE VIDA ÚTI	☐	COSTO DE REPARACIÓN MAYOR	☒
DESGASTE GENERAL	☐	DAÑOS FRECUENTES	☒
EQUIPO OBSOLETO	☐	DAÑO VISIBLE	☐
		OTRO:	☐

4. DETALLES/OBSERVACIONES	
Tras una inspección técnica exhaustiva se evidencia un desgaste avanzado en la estructura del chasis, así como también se evidencia que ya a sido reparado anteriormente, pese a eso se presencia de corrosión galvánica que podría ocasionar una fractura estructural y, por ende, un posible accidente. Además, se identificaron diversos componentes en mal estado, entre ellos el cilindro, guardafangos delantero y trasero, parrilla, sistema eléctrico. En conjunto, estas condiciones reflejan un deterioro generalizado que hace inviable su reparación y justifican la baja definitiva del activo por motivos de seguridad, integridad estructural y falta de viabilidad técnica y económica, ya que su monto a reparación asciende a 1098,9424 \$ superando el valor en libro del equipo.	

5. - DECISIÓN / RECOMENDACIÓN TÉCNICA	
DAR DE BAJA	☒
REPARACIÓN INTERNA	☐
REPARACIÓN EXTERNA	☐

6. EVIDENCIAS (Imágenes)	
	

7. FIRMAS - APROBACIONES		
Revisado	Validado	Aprobado
Nombre: <i>Jorge Salazar</i>	Nombre: Ing. Dario Ramirez	Nombre: Ing. Ricky Calozuma
Cargo: <i>Mecanico</i>	Cargo: PLANIFICADOR E.G	Cargo: JEFE DE MANTENIMIENTO
Firma: <i>Jorge Salazar</i>	Firma: <i>D. Ramirez</i>	Firma: <i>R. Calozuma</i>
Fecha: <i>10/03/26</i>	Fecha: <i>10/03/26</i>	Fecha: <i>10/03/26</i>

ISCA ISLA CAMARONERA C.A.

0990583412001

Moms. Enrique Jhules, Edificio Arcos Plaza, Primer Piso, Oficinas 120-121

DOCUMENTO # 03 - 1030203

Pág 1/1

Fecha: 10-mar-2026 Tipo: Diarios División: ACUICOLA
Concepto: P/R BAJA DE MOTO HONDA XR150LEK CHASIS: LTMKD1190N5114451 COD MY CAMARON IS117030081 SEGUN ACTA 739

Cuenta	Zona / Centro	Detalle	Débitos	Créditos
1.02.01.12.01.006	1	Dep. Acum. Vehiculos, equipos de transporte y equipo caminer P/R BAJA DE MOTO HONDA XR150LEK CHASIS: LTMKD1190N5114451 CO	1,368.78	
5.02.01.23.01.001 Administracion campo	1	Baja de Activo por Daño P/R BAJA DE MOTO HONDA XR150LEK CHASIS: LTMKD1190N5114451 CO	2,281.42	
1.02.01.09.01.001 Administracion campo	1	Vehiculos, equipos de transporte y equipo caminero movil P/R BAJA DE MOTO HONDA XR150LEK CHASIS: LTMKD1190N5114451 CO		3,650.20
			3,650.20	3,650.20

Preparado por
Christoper Astudillo

Contador(a)

Revisado por

Autorizado

13/05/2026 10:54:55 AM

DIVISION: ACUTICOLA

Cuenta de depreciación	Código interno	Descripción	Centro costo	Fecha adquisición	Fecha inicio deprec	% depreciación	Costo original	Dep.acumulada mar-2026	Saldo neto mar-2026
1.02.01.09.01.001	IS117030081	MOTO HONDA XR150LEK CHASIS: LTMKD1190N5114451 MOTOR	1502	17-ago-2022	1-sep-2022	14,29	3.850,20	1.368,78	2.281,42

**Baja de Vehículo**

Usuario : HROMERO

Oficina :

Servidor : BDUNICA

Nombre Físico : WFF_REPORTE_FORMULARIO.JSI

Fecha: 11-06-2025

Solicitud del Servicio

Trámite: 89542041
Solicitado: 11-06-2025 12:19:08
Estado Trámite: SOLICITUD
Formulario: EN PROCESO
Reasignadas: 0
Ejecutadas: 1

Persona: RUC-0990583412001
ISCA ISLA CAMARONERA CA
Servicio:
Contrato:
Infraestructura:
Observación:

Datos Solicitud

Motivo Solicitud
Matricula Vigente
Estado del Automotor
Validación de la Deuda
Valor Deuda

MBP - BAJA DE AUTOMOTOR
S - SI
ACT - ACTIVO
Consulta realizada exitosamente.
0

Datos Automotor

MARCA
MODELO
CLASE
COMBUSTIBLE
CARROCERIA
MOTOR
Chasis
CILINDRAJE
TONELAJE
PASAJEROS
PAIS
COLOR
Año de Fabricación
Infraestructura
Placa
Codigo Persona
Identificación
Nombres

HONDA
XR150LEK
MOTOCICLETA
GASOLINA
METALICA
KD07E2334388
LTMKD1190N5114451
149
.25
2
CHINA
BLANCO
2022
1652568248
JN425F
3097670
0990583412001
ISCA ISLA CAMARONERA CA

DOCUMENTACION ADJUNTA:

Documento

Recibido

Observaciones

Registrado por :

HROMERO



ISCA ISLA CAMARONERA CA

Firma