

	Tipo de Documento	Registro		
	Título del Documento	Acta de Baja de Activos Fijos / Bienes de Control		
	Código	Elaboración	Actualización	Versión
	RG01-PR02-MA02-GCF-COS	17/05/2024	05/11/2025	4
N° DE ACTA	2026-3-10-741	FECHA EMISIÓN DEL ACTA (dd/mm/aaaa)	10-mar-2026	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL

MOTIVO DEL ACTA			
BAJA DE ACTIVO FIJO ☒		BAJA DE BIEN DE CONTROL ☐	
NOMBRE DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL	MARCA	MODELO	COLOR
MOTO	YAMAHA	CRUX YD 110-1	NEGRO
SERIE	CÓDIGO MYCAMARON (aplica si es activo fijo)	CÓDIGO ETIQUETA	FECHA DE ETIQUETA
ME1UE2919M3013071	IS117030053	2001437	17-ene-2022
ESPECIFICACIÓN DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL	GRUPO	No. ORDEN DE COMPRA	FECHA DE COMPRA
25: MOTO, YD110-1, YAMAHA, NEGRO, , ME1UE2919M3013071	VEHICULOS	-	-
UNIDAD DE NEGOCIO ASIGNADO DEL ACTIVO FIJO O BIEN DEL CONTROL	SECTOR	No. FACTURA	PROVEEDOR
ISCA	IS-SUR	-	-
USUARIO APROBADOR DE LA BAJA	CARGO DEL USUARIO	PROCESO	SUBPROCESO
FELIX REINADO	GERENTE DE MANTENIMIENTO Y TPM	MANTENIMIENTO	EQUIPOS GENERALES

2. MOTIVO DE BAJA DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL

CULMINACIÓN DE VIDA ÚTIL ☐	EQUIPO OBSOLETO ☐	DAÑOS FRECUENTES ☒	DETERIORO DE EQUIPO ☒	OTRO ☐
DESGASTE GENERAL ☐	COSTO DE REPARACIÓN MAYOR ☒	DAÑO VISIBLE ☐	PERDIDA/ROBO ☐	Especifique:
EVIDENCIAS (Imágenes)				

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO	VIDA ÚTIL (EN MESES)	MESES DE DEPRECIACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Responsable de la información)	CARGO
\$ 1.276,00	\$ 580,89	\$ 695,11	0	50	JOSEPH ZAPATA	ASISTENTE ACTIVOS FIJOS

4. FIRMAS - APROBACIONES

VALIDACIÓN DE BAJA:	APROBACIÓN DE BAJA:	REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO:	VERIFICACIÓN FINANCIERA	APROBACIÓN CONTABLE:
RICKY CALOZUMA	FELIX REINADO	RINO BRANDO	JOSEPH ZAPATA	VICTOR IBARRA
JEFE DE MANTENIMIENTO	GERENTE DE MANTENIMIENTO Y TPM	JEFE DE AUDITORIA	ASISTENTE ACTIVOS FIJOS	CONTADOR
 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: 3b9c9108-e96f-48e6-99e2-7ff82054dbb8	 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: 8821ee00-2214-4b49-b5b0-b9b9e313fb1b	 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: 3f1d729e-d5c3-45c0-8fa2-2022249fe93a	 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: eb8aaa06-06cf-46dc-8a49-7ec28920513	 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: 29f1e4dc-09cf-4ca4-9cd5-2b020e804fbb
Fecha de Aprobación: 13-may-2026 12:12	Fecha de Aprobación: 14-may-2026 22:59	Fecha de Aprobación: 15-may-2026 10:08	Fecha de Aprobación: 13-may-2026 11:17	Fecha de Aprobación: 19-may-2026 10:18

Asegúrese de mantener la versión vigente, caso contrario deberá eliminar o destruir la información documentada.

	Registro			
	Informe Técnico de Activos Fijos o Bienes de Control			
	Código	Elaboración	Actualización	Versión
	RG02-PR02-MA02-GCF-COS	7/10/2025	13/11/2025	2

1. INFORMACIÓN DEL ÁREA TÉCNICA QUE EMITE EL INFORME	
ÁREA TÉCNICA	FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME (dd/mm/aaaa)
MANTENIMIENTO Y TPM - EQUIPOS GENERALES	10-mar-26

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTIVO FIJO O BIEN DE CONTROL			
ACTIVO FIJO		BIEN DE CONTROL	
☒		☐	
NOMBRE DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL		MARCA	MODELO
MOTOCICLETA		YAMAHA	CRUX YD 110-1
SERIE		CÓDIGO ETIQUETA	
ME1UE2919M3013071			
USUARIO/CUSTODIO	CARGO	PROCESO	SUBPROCESO
PRODUCCION	PRODUCCION	MANTENIMIENTO	EQUIPOS GENERALES
ASIGNACIÓN CONTABLE	UNIDAD DE NEGOCIO	UBICACIÓN FÍSICA	SECTOR
	ISCA		IS-SUR

3. EVALUACIÓN			
CULMINACIÓN DE VIDA ÚTI	☐	COSTO DE REPARACIÓN MAYOR	☒
DESGASTE GENERAL	☐	DAÑOS FRECUENTES	☒
EQUIPO OBSOLETO	☐	DAÑO VISIBLE	☐
		OTRO:	☐

4. DETALLES/OBSERVACIONES
Tras una inspección técnica exhaustiva se evidencia un desgaste avanzado en la estructura del chasis, presencia de corrosión galvánica que podría ocasionar una fractura estructural y, por ende, un posible accidente. Además, se identificaron diversos componentes en mal estado, entre ellos el cilindro, guardafangos delantero y trasero, parrilla, sistema eléctrico. En conjunto, estas condiciones reflejan un deterioro generalizado que hace inviable su reparación y justifican la baja definitiva del activo por motivos de seguridad, integridad estructural y falta de viabilidad técnica y económica, ya que su monto a reparación asciende a 1.528,79 \$ superando el valor en libro del equipo.

5. - DECISIÓN / RECOMENDACIÓN TÉCNICA	
DAR DE BAJA	☒
REPARACIÓN INTERNA	☐
REPARACIÓN EXTERNA	☐

6. EVIDENCIAS (Imágenes)		
		

7. FIRMAS - APROBACIONES		
Revisado	Validado	Aprobado
Nombre: <i>Serge Salazar T.</i>	Nombre: Ing. Dario Ramirez	Nombre: Ing. Ricky Calozuma
Cargo: <i>Mecanico</i>	Cargo: PLANIFICADOR E.G	Cargo: JEFE DE MANTENIMIENTO
Firma: <i>Serge Salazar T.</i>	Firma: <i>D. Ramirez</i>	Firma: <i>R. Calozuma</i>
Fecha:	Fecha: <i>10/03/26</i>	Fecha: <i>20/03/26</i>

Documento "Controlado" por el área de Procesos.
Asegúrese de mantener la versión vigente, caso contrario deberá eliminar o destruir la información documentada.

ISCA ISLA CAMARONERA C.A.

0990583412001

Moms. Enrique Jhules, Edificio Arcos Plaza, Primer Piso, Oficinas 120-121

DOCUMENTO # 03 - 1030205

Pág 1/1

Fecha: 10-mar-2026 Tipo: Diarios División: ACUICOLA
Concepto: P/R BAJA DE MOTO YAMAHA YD110 CHASIS: ME1UE2919M3013071 COD MY CAMARON IS117030053 SEGUN ACTA 741

Cuenta	Zona / Centro	Detalle	Débitos	Créditos
1.02.01.12.01.006	1	Dep. Acum. Vehiculos, equipos de transporte y equipo caminer P/R BAJA DE MOTO YAMAHA YD110 CHASIS: ME1UE2919M3013071 COD	580.89	
5.02.01.23.01.001 Administracion campo	1	Baja de Activo por Daño P/R BAJA DE MOTO YAMAHA YD110 CHASIS: ME1UE2919M3013071 COD	695.11	
1.02.01.09.01.001 Administracion campo	1	Vehiculos, equipos de transporte y equipo caminero movil P/R BAJA DE MOTO YAMAHA YD110 CHASIS: ME1UE2919M3013071 COD		1,276.00
			1,276.00	1,276.00

Preparado por
Christoper Astudillo

Contador(a)

Revisado por

Autorizado

13/05/2026 10:55:53 AM

DIVISION: ACUTICOLA

Cuenta de depreciación	Código interno	Descripción	Centro costo	Fecha adquisición	Fecha inicio deprec	% depreciación	Costo original	Dep.acumulada mar-2026	Saldo neto mar-2026
1.02.01.09.01.001	IS117030053	MOTO YAMAHA YD110 CHASIS: ME1UE2919M3013071 MOTOR: E	1502	18-nov-2021	1-dic-2021	14,29	1.276,00	580,89	695,11

**Baja de Vehículo****Solicitud del Servicio**

Usuario: FGONZALEZ
Oficina:
Servidor: BDUNICA
Nombre
F?sica: WFF_REPORTER_FORMULARIOJSI
Fecha: 20/6/2023

Trámite: 56958230
Solicitado: 20/6/2023 10:22
Estado Trámite: FINALIZADO
Formulario: PROCESADO
Reasignadas: 0
Ejecutadas: 1

Persona RUC-0990583412001
ISCA ISLA CAMARONERA CA
Servicio:
Contrato:
Infraestructura:
Observación:

**Datos
Solicitud**

Motivo Solicitud
Matricula Vigente
Estado del Automotor
Validación de la Deuda
Valor Deuda

BJM - POR ORDEN JUDICIAL MOTO
S - SI
ACT - ACTIVO
Consulta realizada exitosamente.
0

**Datos
Automotor**

MARCA
MODELO
CLASE
COMBUSTIBLE
CARROCERIA
MOTOR
Chasis
CILINDRAJE
TONELAJE
PASAJEROS
PAIS
COLOR
Año de Fabricación
Infraestructura
Placa
Codigo Persona
Identificación
Nombres

YAMAHA
YD110-1
MOTOCICLETA
GASOLINA
METALICA
E3X3E1024589
ME1UE2919M3013071
110
.25
2
INDIA
NEGRO
2021
9627410256
-
3097670
0990583412001
ISCA ISLA CAMARONERA CA

DOCUMENTACION ADJUNTA:

Documento	Recibido	Observaciones

Registrado por:


FGONZALEZ
17-05-2023 010:22:07.0



ISCA ISLA CAMARONERA CA
Firma