

	Tipo de Documento		Registro			
	Título del Documento		Acta de Baja de Activos Fijos / Bienes de Control			
	Código	Elaboración	Actualización	Versión		
	RG01-PR02-MA02-GCF-COS	17/05/2024	05/11/2025	4		
Nº DE ACTA	2026-4-15-757	FECHA EMISIÓN DEL ACTA (dd/mmm/aaaa)		15-abr-2026		
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL						
MOTIVO DEL ACTA						
BAJA DE ACTIVO FIJO ☒			BAJA DE BIEN DE CONTROL ☐			
NOMBRE DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL		MARCA	MODELO	COLOR		
MOTO		YAMAHA	CRUX110	NEGRO		
SERIE		CÓDIGO MYCAMARON (aplica si es activo fijo)	CÓDIGO ETIQUETA	FECHA DE ETIQUETA		
ME1UE2917K3008772		CY117030014	3000405	4-nov-2021		
ESPECIFICACIÓN DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL		GRUPO	No. ORDEN DE COMPRA	FECHA DE COMPRA		
23: MOTO, YD110-1, YAMAHA, NEGRO, , ME1UE2917K3008772		VEHICULOS	-	-		
UNIDAD DE NEGOCIO ASIGNADO DEL ACTIVO FIJO O BIEN DEL CONTROL		SECTOR	No. FACTURA	PROVEEDOR		
CYBERNIUS		CY-NORTE	-	-		
USUARIO APROBADOR DE LA BAJA		CARGO DEL USUARIO	PROCESO	SUBPROCESO		
FELIX REINADO		GERENTE DE MANTENIMIENTO Y TPM	MANTENIMIENTO	EQUIPOS GENERALES		
2. MOTIVO DE BAJA DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL						
CULMINACIÓN DE VIDA ÚTIL ☐	EQUIPO OBSOLETO ☒	DAÑOS FRECUENTES ☒	DETERIORO DE EQUIPO ☒	OTRO ☐		
DESGASTE GENERAL ☒	COSTO DE REPARACIÓN MAYOR ☒	DAÑO VISIBLE ☒	PERDIDA/ROBO ☐	Especifique:		
EVIDENCIAS (Imágenes)						
3. INFORMACIÓN FINANCIERA						
COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO	VIDA ÚTIL (EN MESES)	MESES DE DEPRECIACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Responsable de la información)	CARGO
\$ 1.231,82	\$ 880,00	\$ 351,82	84	79	AQUILES QUINTO	ASISTENTE ACTIVOS FIJOS
4. FIRMAS - APROBACIONES						
VALIDACIÓN DE BAJA:	APROBACIÓN DE BAJA:	REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO:	VERIFICACIÓN FINANCIERA	APROBACIÓN CONTABLE:		
DIEGO BUENAÑO	FELIX REINADO	RINO BRANDO	AQUILES QUINTO	KEVIN PEÑA		
JEFE DE MANTENIMIENTO	GERENTE DE MANTENIMIENTO Y TPM	JEFE DE AUDITORIA	ASISTENTE ACTIVOS FIJOS	CONTADOR		
Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: 1bfa9eb-18b1-4a21-b8f6-78a84ee2cef0	Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: c986abcc-2070-4df1-8898-17434b3b8037	Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: 85b70ae4-d634-4e61-a889-85b3cd95b5fe	Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: a0096d2c-5781-4d1c-8481-93a130f61dea	Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: a599a5c2-0c6b-4b20-9bc7-c76a10390bdb		
Fecha de Aprobación: 21-abr-2026 11:06	Fecha de Aprobación: 21-abr-2026 13:34	Fecha de Aprobación: 22-abr-2026 10:16	Fecha de Aprobación: 16-abr-2026 12:49	Fecha de Aprobación: 04-may-2026 11:54		



F.A. JARDO

Tipo de Documento		Registro		
Título del Documento		Informe Técnico de Activos Fijos o Bienes de Control		
Código	Elaboración	Actualización	Versión	
RG02-PR02-MA02-GCF-COS	7/10/2025	10/11/2025	1	

1. INFORMACIÓN DEL ÁREA TÉCNICA QUE EMITE EL INFORME

ÁREA TÉCNICA	FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME (dd/mm/aaaa)
MANTENIMIENTO Y TPM - EQUIPOS GENERALES	25-mar-26

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTIVO FIJO O BIEN DE CONTROL

ACTIVO FIJO		BIEN DE CONTROL	
☒		☐	
NOMBRE DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL		MARCA	MODELO
MOTO		YAMAHA	CRUX110
SERIE		CÓDIGO ETIQUETA	
ME1UE2917K3008772		3000405	
USUARIO/CUSTODIO	CARGO	PROCESO	SUBPROCESO
ARIEL URDINANGO	ALIMENTACION A	DAR DE BAJA	ACTIVOS FIJOS
ASIGNACIÓN CONTABLE	UNIDAD DE NEGOCIO	UBICACIÓN FÍSICA	SECTOR
	CYBERNIUS		CY-NORTE

3. EVALUACIÓN

DETERIORACIÓN DE VIDA ÚTIL	☐	COSTO DE REPARACIÓN MAYOR	☒	DETERIORO DE EQUIPO	☒
DESGASTE GENERAL	☒	DAÑOS FRECUENTES	☒	PERDIDA/ROBO	☐
EQUIPO OBSOLETO	☒	DAÑO VISIBLE	☒	OTRO:	☐

4. DETALLES/OBSERVACIONES

El activo presenta fallas frecuentes, desgaste a nivel electrónico interno y un costo para recuperar la operatividad de es mayor \$362,82 y tiene un valor en libro de \$720,70

5. - DECISIÓN / RECOMENDACIÓN TÉCNICA

DAR DE BAJA	☒
REPARACIÓN EXTERNA	☐

6. EVIDENCIAS (Imágenes)

COSTO DE REPARACIÓN EN REPUESTOS					
#ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	
01.36.0020	ARMADOR MOTOR POSTERIOR (CRUX 110)	PAR	1	47,33	
01.36.0019	CABLES DE CABLES CRUX 110	UNO	1	83,39	
01.36.0018	CABLES DE CABLES CRUX 110	UNO	1	110	
01.36.0017	CABLES DE CABLES CRUX 110	UNO	1	45,51	
01.36.0016	CABLES DE CABLES CRUX 110	UNO	1	13,40	
01.36.0015	CABLES DE CABLES CRUX 110	UNO	1	31,36	
01.36.0014	CABLES DE CABLES CRUX 110	UNO	1	5,57	
01.36.0013	CABLES DE CABLES CRUX 110	UNO	1	5,6	
01.36.0012	CABLES DE CABLES CRUX 110	UNO	1	2,81	
01.36.0011	CABLES DE CABLES CRUX 110	UNO	1	2,14	
01.36.0010	CABLES DE CABLES CRUX 110	UNO	1	94,57	
01.36.0009	CABLES DE CABLES CRUX 110	UNO	1	283,43	
TOTAL					720,7

7. FIRMAS - APROBACIONES

Revisado	Validado	Aprobado
Nombre: Sergio Contreras	Nombre: Cristhian Aguilar	Nombre: Diego Buenaño
Cargo: Mecanico de Motos	Cargo: Planificador Mto.	Cargo: Jefe Mto.
Firma: Sergio Contreras	Firma: Cristhian Aguilar	Firma: Diego Buenaño
Fecha: 25/03/2026	Fecha: 25/03/2026	Fecha: 26/03/2026

CYBERNIUS S.A.

0992664630001

Mons. Enrique Julhes y Av. Los Arcos, CC. Arcos Plaza 2B Mz CC3 P4 Ofc. 412

DOCUMENTO # 04 - 1040052

Pág 1/1

Fecha: 15-abr-2026 Tipo: Diarios División: ACUICOLA
Concepto: P/R BAJA DE MOTO YAMAHA CHASIS ME1UE2917K3008772 COD MY CAMARON CY117030014 SEGUN ACTA 757

Cuenta	Zona / Centro	Detalle	Débitos	Créditos
5.01.04.01.01.003 Administracion campo		Dep. Vehiculos P/R BAJA DE MOTO YAMAHA CHASIS ME1UE2917K3008772 COD MY	880.00	
5.02.01.23.01.001 Administracion campo		Baja de Activo por Daño P/R BAJA DE MOTO YAMAHA CHASIS ME1UE2917K3008772 COD MY	351.82	
1.02.01.09.01.001 Administracion campo		Vehiculos, equipos de transporte y equipo caminero movil P/R BAJA DE MOTO YAMAHA CHASIS ME1UE2917K3008772 COD MY		1,231.82
			1,231.82	1,231.82

Preparado por
Christoper Astudillo

Contador(a)

Revisado por

Autorizado

16/04/2026 09:50:19 AM

ACTIVOS FIJOS AL 30-ABR-2026

DIVISION: ACUICOLA

Cuenta de depreciación	Código interno	Descripción	Centro costo	Fecha adquisición	Fecha inicio deprec	% depreciaci	Costo original	Dep.acumulad abr-2026	Saldo neto abr-2026
1.02.01.09.01.001	*CY117030014	MOTO YAMAHA YD110-1 110CC 2019 NEGRO	1502	18-jul-2019	1-ago-2019	14,29	1.231,82	880,00	351,82



Baja de Vehículo

Solicitud del Servicio

Usuario: FGONZALEZ
Oficina:
Servidor: BDUNICA
Nombre F?sica: WFF_REPORTER_FORMULARIO.JSI
Fecha: 26-08-2022

Trámite: 56958146
Solicitado: 26/8/2022 9:05
Estado Trámite: FINALIZADO
Formulario: PROCESADO
Reasignadas: 0
Ejecutadas: 1

Persona RUC-0992664630001
CYBERNIUS S.A.
Servicio:
Contrato:
Infraestructura:
Observación:

Datos
Solicitud

Motivo Solicitud
Matricula Vigente
Estado del Automotor
Validación de la Deuda
Valor Deuda

BJM - POR ORDEN JUDICIAL MOTO
S - SI
ACT - ACTIVO
Consulta realizada exitosamente.
0

Datos
Automotor

MARCA
MODELO
CLASE
COMBUSTIBLE
CARROCERIA
MOTOR
Chasis
CILINDRAJE
TONELAJE
PASAJEROS
PAIS
COLOR
Año de Fabricación
Infraestructura
Placa
Codigo Persona
Identificación
Nombres

YAMAHA
YD110-1
MOTOCICLETA
GASOLINA
METALICA
E3X3E3008772
ME1UE2917K3008772
110
.25
2
INDIA
NEGRO
2022
1752651026
-
2779915
0992664630001
CYBERNIUS S.A.

DOCUMENTACION ADJUNTA:

Documento	Recibido	Observaciones

Registrado por:


FGONZALEZ
26-08-2022 09:05:17.0



CYBERNIUS S.A.
Firma