

	Tipo de Documento		Registro		
	Título del Documento		Acta de Baja de Activos Fijos / Bienes de Control		
	Código	Elaboración	Actualización	Versión	
	RG01-PR02-MA02-GCF-COS	17/05/2024	05/11/2025	4	

Nº DE ACTA	2026-4-15-758	FECHA EMISIÓN DEL ACTA (dd/mmm/aaaa)	15-abr-2026
------------	---------------	---	-------------

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL

MOTIVO DEL ACTA			
BAJA DE ACTIVO FIJO ☒		BAJA DE BIEN DE CONTROL ☐	
NOMBRE DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL	MARCA	MODELO	COLOR
MOTO	YAMAHA	CRUX110	NEGRO
SERIE	CÓDIGO MYCAMARON (aplica si es activo fijo)	CÓDIGO ETIQUETA	FECHA DE ETIQUETA
ME1UE2917M3013327	CY117030036	3001233	25-ene-2022
ESPECIFICACIÓN DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL	GRUPO	No. ORDEN DE COMPRA	FECHA DE COMPRA
23: MOTO, YD110-1, YAMAHA, NEGRO, , ME1UE2917M3013327	VEHICULOS	-	-
UNIDAD DE NEGOCIO ASIGNADO DEL ACTIVO FIJO O BIEN DEL CONTROL	SECTOR	No. FACTURA	PROVEEDOR
CYBERNIUS	CY-NORTE	-	-
USUARIO APROBADOR DE LA BAJA	CARGO DEL USUARIO	PROCESO	SUBPROCESO
FELIX REINADO	GERENTE DE MANTENIMIENTO Y TPM	MANTENIMIENTO	EQUIPOS GENERALES

2. MOTIVO DE BAJA DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL

CULMINACIÓN DE VIDA ÚTIL ☐	EQUIPO OBSOLETO ☒	DAÑOS FRECUENTES ☒	DETERIORO DE EQUIPO ☒	OTRO ☐
DESGASTE GENERAL ☒	COSTO DE REPARACIÓN MAYOR ☒	DAÑO VISIBLE ☒	PERDIDA/ROBO ☐	Especifique:
EVIDENCIAS (Imágenes)				

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO	VIDA ÚTIL (EN MESES)	MESES DE DEPRECIACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Responsable de la información)	CARGO
\$ 1.276,00	\$ 580,89	\$ 695,11	84	50	AQUILES QUINTO	ASISTENTE ACTIVOS FIJOS

4. FIRMAS - APROBACIONES

VALIDACIÓN DE BAJA:	APROBACIÓN DE BAJA:	REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO:	VERIFICACIÓN FINANCIERA	APROBACIÓN CONTABLE:
DIEGO BUENAÑO	FELIX REINADO	RINO BRANDO	AQUILES QUINTO	KEVIN PEÑA
JEFE DE MANTENIMIENTO	GERENTE DE MANTENIMIENTO Y TPM	JEFE DE AUDITORIA	ASISTENTE ACTIVOS FIJOS	CONTADOR
 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: 0f4148dc-141a-4aca-8e48-cf97c49a44fc	 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: de31428d-926b-4203-a3a8-49ad4498bc0b	 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: c10fc9cc-967b-4fc3-9190-56a5063ef024	 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: 4166d1da-5093-4e49-ac8e-965b4a888336	 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: b6c99cb5-a4b2-413a-a718-1113c0d8cbf6
Fecha de Aprobación: 21-abr-2026 11:06	Fecha de Aprobación: 21-abr-2026 13:34	Fecha de Aprobación: 22-abr-2026 10:16	Fecha de Aprobación: 16-abr-2026 13:18	Fecha de Aprobación: 04-may-2026 11:55

Documento "Controlado" por el área de Procesos.

Asegúrese de mantener la versión vigente, caso contrario deberá eliminar o destruir la información documentada.



Tipo de Documento	Registro		
Título del Documento	Informe Técnico de Activos Fijos o Bienes de Control		
Código	Elaboración	Actualización	Versión
RG02-PR02-MA02-GCF-COS	7/10/2025	10/11/2025	1

1. INFORMACIÓN DEL ÁREA TÉCNICA QUE EMITE EL INFORME

ÁREA TÉCNICA	FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME (dd/mm/aaaa)
MANTENIMIENTO Y TPM - EQUIPOS GENERALES	25-mar-26

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTIVO FIJO O BIEN DE CONTROL

ACTIVO FIJO		BIEN DE CONTROL	
☒		☐	
NOMBRE DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL	MARCA	MODELO	
MOTO	YAMAHA	CRUX110	
SERIE		CÓDIGO ETIQUETA	
ME1UE2917M3013327		3001233	
USUARIO/CUSTODIO	CARGO	PROCESO	SUBPROCESO
JIXON GOMEZ	PARAMETRISTA	DAR DE BAJA	ACTIVOS FIJOS
ASIGNACIÓN CONTABLE	UNIDAD DE NEGOCIO	UBICACIÓN FÍSICA	SECTOR
	CYBERNIUS		CY-NORTE

3. EVALUACIÓN

DETERIORO DE EQUIPO	☐	COSTO DE REPARACIÓN MAYOR	☒	DETERIORO DE EQUIPO	☒
DESGASTE GENERAL	☒	DAÑOS FRECUENTES	☒	PERDIDA/ROBO	☐
EQUIPO OBSOLETO	☒	DAÑO VISIBLE	☒	OTRO:	☐

4. DETALLES/OBSERVACIONES

El activo presenta fallas frecuentes, desgaste a nivel electrónico interno y un costo para recuperar la operatividad de \$ 668,78 y tiene un valor en libro de \$706,50

5. - DECISIÓN / RECOMENDACIÓN TÉCNICA

DAR DE BAJA	☒
REPARACIÓN EXTERNA	☐

6. EVIDENCIAS (Imágenes)

COSTO DE REPARACIÓN EN REPUESTOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
15.36.0079	CABEZOTE COMPLETO (CRUX-110)	UND	1	83,39
15.36.0156	CILINDRO CIGSTON COMPLETO (CRUX-110)	UND	1	110
15.36.0221	ESTRIBO DELANTERO (CRUX-110)	R/DOO	1	45,31
15.36.0654	CADEÑILLA DISTRIBUCIÓN YAMAHA CRUX	UND	1	13,45
15.36.0796	EJE SELECTOR DE CAMBIO YAMAHA CRUX110	UND	1	31,36
15.36.0610	EXPANZUE CABEZOTE YAMAHA CRUX	UND	1	5,57
15.36.0605	GUÍA CADEÑILLA DISTRIBUCIÓN YAMAHA CRUX	UND	1	3,9
15.36.0483	TRINCHIE MOTOR POST (CRUX-110)	UND	1	84,37
15.36.0219	ESCAPE COMPLETO (CRUX-110)	UND	1	281,43
TOTAL				668,78



7. FIRMAS - APROBACIONES

Revisado	Validado	Aprobado
Nombre: Sergio Contreras	Nombre: Cristhian Aguilar	Nombre: Diego Buenaño
Cargo: Mecanico de Motos	Cargo: Planificador Mto.	Cargo: Jefe Mto.
Firma: <i>Sergio Contreras</i>	Firma: <i>Cristhian Aguilar</i>	Firma: <i>Diego Buenaño</i>
Fecha: 25/03/2026	Fecha: 25/03/2026	Fecha: 26/03/2026

CYBERNIUS S.A.

0992664630001

Mons. Enrique Julhes y Av. Los Arcos, CC. Arcos Plaza 2B Mz CC3 P4 Ofc. 412

DOCUMENTO # 04 - 1040058

Pág 1/1

Fecha: 15-abr-2026 Tipo: Diarios División: ACUICOLA
Concepto: P/R BAJA DE MOTO YAMAHA CHASIS ME1UE2917M3013327 COD MY CAMARON CY117030036 SEGUN ACTA 758

Cuenta	Zona / Centro	Detalle	Débitos	Créditos
1.02.01.12.01.006		Dep. Acum. Vehiculos, equipos de transporte y equipo caminer P/R BAJA DE MOTO YAMAHA CHASIS ME1UE2917M3013327 COD MY	580.89	
5.02.01.23.01.001		Baja de Activo por Daño P/R BAJA DE MOTO YAMAHA CHASIS ME1UE2917M3013327 COD MY	695.11	
1.02.01.09.01.001		Vehiculos, equipos de transporte y equipo caminero movil P/R BAJA DE MOTO YAMAHA CHASIS ME1UE2917M3013327 COD MY		1,276.00
			1,276.00	1,276.00

Preparado por
Christopher Astudillo

Contador(a)

Revisado por

Autorizado

16/04/2026 10:22:06 AM

ACTIVOS FIJOS AL 30-ABR-2026

DIVISION: ACUICOLA

Cuenta de depreciación	Código interno	Descripción	Centro costo	Fecha adquisición	Fecha inicio deprec	% depreciaci	Costo original	Dep.acumulad abr-2026	Saldo neto abr-2026
1.02.01.09.01.001	*CY117030036	MOTO YAMAHA YD110 CHASIS: ME1UE2917M3013327 MC	1502	20-dic-2021	1-ene-2022	14,29	1.276,00	580,89	695,11

**Baja de Vehículo**

Usuario : HROMERO

Oficina :

Servidor : BDUNICA

Nombre F?sico : WFF_REPORTER_FORMULARIO.JSI

Fecha: 16-07-2025

Solicitud del Servicio

Trámite: 90484810
Solicitado: 16-07-2025 11:43:35
Estado Trámite: SOLICITUD
Formulario: EN PROCESO
Reasignadas: 0
Ejecutadas: 1

Persona RUC-0992664630001
CYBERNIUS S.A.
Servicio:
Contrato:
Infraestructura:
Observación:

Datos Solicitud

Motivo Solicitud
Matricula Vigente
Estado del Automotor
Validación de la Deuda
Valor Deuda

MBP - BAJA DE AUTOMOTOR
S - SI
ACT - ACTIVO
Consulta realizada exitosamente.
0

Datos Automotor

MARCA
MODELO
CLASE
COMBUSTIBLE
CARROCERIA
MOTOR
Chasis
CILINDRAJE
TONELAJE
PASAJEROS
PAIS
COLOR
Año de Fabricación
Infraestructura
Placa
Codigo Persona
Identificación
Nombres

YAMAHA
YD110-1
MOTOCICLETA
GASOLINA
METALICA
E3X3E0020601
ME1UE2917M3013327
110
.25
2
INDIA
NEGRO
2021
1651619943
JK806Q
2977915
0992664630001
CYBERNIUS S.A.

DOCUMENTACION ADJUNTA:

Documento

Recibido

Observaciones

Registrado por :

HROMERO



CYBERNIUS S.A.

Firma