

	Tipo de Documento		Registro			
	Título del Documento		Acta de Baja de Activos Fijos / Bienes de Control			
	Código	Elaboración	Actualización	Versión		
	RG01-PR02-MA02-GCF-COS	17/05/2024	05/11/2025	4		
Nº DE ACTA	2026-4-15-759	FECHA EMISIÓN DEL ACTA (dd/mmm/aaaa)	15-abr-2026			
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL						
MOTIVO DEL ACTA						
BAJA DE ACTIVO FIJO ☒			BAJA DE BIEN DE CONTROL ☐			
NOMBRE DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL		MARCA	MODELO	COLOR		
MOTO		YAMAHA	CRUX110	NEGRO		
SERIE		CÓDIGO MYCAMARON (aplica si es activo fijo)	CÓDIGO ETIQUETA	FECHA DE ETIQUETA		
ME1UE2912M3013512		CY117030033	3001249	3-feb-2022		
ESPECIFICACIÓN DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL		GRUPO	No. ORDEN DE COMPRA	FECHA DE COMPRA		
23: MOTO, YD110-1, YAMAHA, NEGRO, , ME1UE2912M3013512		VEHICULOS	-	-		
UNIDAD DE NEGOCIO ASIGNADO DEL ACTIVO FIJO O BIEN DEL CONTROL		SECTOR	No. FACTURA	PROVEEDOR		
CYBERNIUS		CY-NORTE	-	-		
USUARIO APROBADOR DE LA BAJA		CARGO DEL USUARIO	PROCESO	SUBPROCESO		
FELIX REINADO		GERENTE DE MANTENIMIENTO Y TPM	MANTENIMIENTO	EQUIPOS GENERALES		
2. MOTIVO DE BAJA DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL						
CULMINACIÓN DE VIDA ÚTIL ☐	EQUIPO OBSOLETO ☒	DAÑOS FRECUENTES ☒	DETERIORO DE EQUIPO ☒	OTRO ☐		
DESGASTE GENERAL ☒	COSTO DE REPARACIÓN MAYOR ☒	DAÑO VISIBLE ☒	PERDIDA/ROBO ☐	Especifique:		
EVIDENCIAS (Imágenes)						
3. INFORMACIÓN FINANCIERA						
COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO	VIDA ÚTIL (EN MESES)	MESES DE DEPRECIACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Responsable de la información)	CARGO
\$ 1.276,00	\$ 580,89	\$ 695,11	84	50	AQUILES QUINTO	ASISTENTE ACTIVOS FIJOS
4. FIRMAS - APROBACIONES						
VALIDACIÓN DE BAJA:	APROBACIÓN DE BAJA:	REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO:	VERIFICACIÓN FINANCIERA	APROBACIÓN CONTABLE:		
DIEGO BUENAÑO	FELIX REINADO	RINO BRANDO	AQUILES QUINTO	KEVIN PEÑA		
JEFE DE MANTENIMIENTO	GERENTE DE MANTENIMIENTO Y TPM	JEFE DE AUDITORIA	ASISTENTE ACTIVOS FIJOS	CONTADOR		
Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: 571d6a0e-b982-4564-bd1b-8b688436d30d	Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: cb8e9e18-e65a-4736-8b6b-8b52fa3a132b	Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: 0b4b7a77-a84b-43ad-bb0f-963bb87248e2	Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: ff1aee4-7065-4caa-b73b-23ad557f55a9	Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: e24cca6d-6f2b-46bd-aa34-027dab114e7c		
Fecha de Aprobación: 21-abr-2026 11:07	Fecha de Aprobación: 21-abr-2026 13:35	Fecha de Aprobación: 22-abr-2026 10:16	Fecha de Aprobación: 16-abr-2026 13:22	Fecha de Aprobación: 04-may-2026 11:55		



Tipo de Documento	Registro		
Título del Documento	Informe Técnico de Activos Fijos o Bienes de Control		
Código	Elaboración	Actualización	Versión
RG02-PR02-MA02-GCF-COS	7/10/2025	10/11/2025	1

1. INFORMACIÓN DEL ÁREA TÉCNICA QUE EMITE EL INFORME

ÁREA TÉCNICA	FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME (dd/mm/aaaa)
MANTENIMIENTO Y TPM - EQUIPOS GENERALES	25-mar-26

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTIVO FIJO O BIEN DE CONTROL

ACTIVO FIJO		BIEN DE CONTROL	
☒		☐	
NOMBRE DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL	MARCA	MODELO	
MOTO	YAMAHA	CRUX110	
SERIE		CÓDIGO ETIQUETA	
ME1UE2912M3013512		3001249	
USUARIO/CUSTODIO	CARGO	PROCESO	SUBPROCESO
EDISON ARROYO	ATARRAYADOR	DAR DE BAJA	ACTIVOS FIJOS
ASIGNACIÓN CONTABLE	UNIDAD DE NEGOCIO	UBICACIÓN FÍSICA	SECTOR
	CYBERNIUS		CY-NORTE

3. EVALUACIÓN

DETERIORACIÓN DE VIDA ÚTIL	☐	COSTO DE REPARACIÓN MAYOR	☒	DETERIORO DE EQUIPO	☒
DESGASTE GENERAL	☒	DAÑOS FRECUENTES	☒	PERDIDA/ROBO	☐
EQUIPO OBSOLETO	☒	DAÑO VISIBLE	☒	OTRO:	☐

4. DETALLES/OBSERVACIONES

El activo presenta fallas frecuentes, desgaste a nivel electrónico interno y un costo para recuperar la operatividad de es mayor \$716,80 y tiene un valor en libro de \$706,50

5. - DECISIÓN / RECOMENDACIÓN TÉCNICA

DAR DE BAJA	☒
REPARACIÓN EXTERNA	☐

6. EVIDENCIAS (Imágenes)

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
01.36.0005	CAJETA DE ALIMENTACIÓN POSTERIOR (CRUX 110)	PAR	1	41,33
01.36.0019	CAJETA DE ALIMENTACIÓN (CRUX 110)	UND	1	83,29
01.36.0014	CAJETA DE ALIMENTACIÓN COMPLETO (CRUX 110)	UND	1	115,00
01.36.0015	CAJETA DE ALIMENTACIÓN (CRUX 110)	UND	1	45,35
01.36.0014	CAJETA DE ALIMENTACIÓN (CRUX 110)	UND	1	13,45
01.36.0014	CAJETA DE ALIMENTACIÓN (CRUX 110)	UND	1	31,36
01.36.0014	CAJETA DE ALIMENTACIÓN (CRUX 110)	UND	1	3,57
01.36.0014	CAJETA DE ALIMENTACIÓN (CRUX 110)	UND	1	2,61
01.36.0014	CAJETA DE ALIMENTACIÓN (CRUX 110)	UND	1	2,18
01.36.0014	CAJETA DE ALIMENTACIÓN (CRUX 110)	UND	1	94,37
01.36.0014	CAJETA DE ALIMENTACIÓN (CRUX 110)	UND	1	281,43
TOTAL				716,80



7. FIRMAS - APROBACIONES

Revisado	Validado	Aprobado
Nombre: Sergio Contreras	Nombre: Cristhian Aguilar	Nombre: Diego Buenaño
Cargo: Mecanico de Motos	Cargo: Planificador Mtto.	Cargo: Jefe Mtto.
Firma: Sergio Contreras Buenaño	Firma: [Firma]	Firma: [Firma]
Fecha: 25/03/2026	Fecha: 25/03/2026	Fecha: 26/03/2026

CYBERNIUS S.A.

0992664630001

Mons. Enrique Julhes y Av. Los Arcos, CC. Arcos Plaza 2B Mz CC3 P4 Ofc. 412

DOCUMENTO # 04 - 1040053

Pág 1/1

Fecha: 15-abr-2026 Tipo: Diarios División: ACUICOLA
Concepto: P/R BAJA DE MOTO YAMAHA CHASIS ME1UE2912M3013512 COD MY CAMARON CY117030033 SEGUN ACTA 759

Cuenta	Zona / Centro	Detalle	Débitos	Créditos
1.02.01.12.01.006		Dep. Acum. Vehiculos, equipos de transporte y equipo caminer P/R BAJA DE MOTO YAMAHA CHASIS ME1UE2912M3013512 COD MY	580.89	
5.02.01.23.01.001		Baja de Activo por Daño P/R BAJA DE MOTO YAMAHA CHASIS ME1UE2912M3013512 COD MY	695.11	
1.02.01.09.01.001		Vehiculos, equipos de transporte y equipo caminero movil P/R BAJA DE MOTO YAMAHA CHASIS ME1UE2912M3013512 COD MY		1,276.00
			1,276.00	1,276.00

Preparado por
Christopher Astudillo

Contador(a)

Revisado por

Autorizado

16/04/2026 10:19:34 AM

ACTIVOS FIJOS AL 30-ABR-2026

DIVISION: ACUICOLA

Cuenta de depreciación	Código interno	Descripción	Centro costo	Fecha adquisición	Fecha inicio deprec	% depreciaci	Costo original	Dep.acumulad abr-2026	Saldo neto abr-2026
1.02.01.09.01.001	*CY117030033	MOTO YAMAHA YD110-1 CHASIS: ME1UE2912M3013512 M	1502	20-dic-2021	1-ene-2022	14,29	1.276,00	580,89	695,11



Baja de Vehículo

Usuario : HROMERO

Oficina :

Servidor : BDUNICA

Nombre Físico : WFF_REPORTE_FORMULARIO.JSI

Fecha: 26-09-2025

Solicitud del Servicio

Trámite: 93180666
Solicitado: 26-09-2025 15:17:31
Estado Trámite: SOLICITUD
Formulario: EN PROCESO
Reasignadas: 0
Ejecutadas: 1

Persona RUC-0992664630001
CYBERNIUS S.A.
Servicio:
Contrato:
Infraestructura:
Observación:

Datos Solicitud

Motivo Solicitud
Matricula Vigente
Estado del Automotor
Validación de la Deuda
Valor Deuda

MBP - BAJA DE AUTOMOTOR
N - NO
ACT - ACTIVO
Consulta realizada exitosamente.
0

Datos Automotor

MARCA
MODELO
CLASE
COMBUSTIBLE
CARROCERIA
MOTOR
Chasis
CILINDRAJE
TONELAJE
PASAJEROS
PAIS
COLOR
Año de Fabricación
Infraestructura
Placa
Codigo Persona
Mensaje
Identificación
Nombres

YAMAHA
YD110-1
MOTOCICLETA
GASOLINA
METALICA
E3X3E0020261
ME1UE2912M3013512
110
.25
2
INDIA
NEGRO
2021
1651620038
JK808Q
2977915
La matricula no esta vigente, debe realizar una renovación del permiso de circulación
0992664630001
CYBERNIUS S.A.

DOCUMENTACION ADJUNTA:

Documento

Recibido

Observaciones

Registrado por :

HROMERO



CYBERNIUS S.A.

Firma