

	Tipo de Documento		Registro		
	Título del Documento		Acta de Baja de Activos Fijos / Bienes de Control		
	Código	Elaboración	Actualización	Versión	
	RG01-PR02-MA02-GCF-COS	17/05/2024	05/11/2025	4	

Nº DE ACTA	2026-4-15-760	FECHA EMISIÓN DEL ACTA (dd/mm/aaaa)	15-abr-2026
------------	---------------	--	-------------

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL

MOTIVO DEL ACTA			
BAJA DE ACTIVO FIJO ☒		BAJA DE BIEN DE CONTROL ☐	
NOMBRE DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL	MARCA	MODELO	COLOR
MOTO	YAMAHA	CRUX110	NEGRO
SERIE	CÓDIGO MYCAMARON (aplica si es activo fijo)	CÓDIGO ETIQUETA	FECHA DE ETIQUETA
ME1UE2918M3011649	CY117030028	3000443	4-nov-2021
ESPECIFICACIÓN DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL	GRUPO	No. ORDEN DE COMPRA	FECHA DE COMPRA
23: MOTO, YD110-1, YAMAHA, NEGRO, , ME1UE2918M3011649	VEHICULOS	-	-
UNIDAD DE NEGOCIO ASIGNADO DEL ACTIVO FIJO O BIEN DEL CONTROL	SECTOR	No. FACTURA	PROVEEDOR
CYBERNIUS	CY-NORTE	-	-
USUARIO APROBADOR DE LA BAJA	CARGO DEL USUARIO	PROCESO	SUBPROCESO
FELIX REINADO	GERENTE DE MANTENIMIENTO Y TPM	MANTENIMIENTO	EQUIPOS GENERALES

2. MOTIVO DE BAJA DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL

CULMINACIÓN DE VIDA ÚTIL ☐	EQUIPO OBSOLETO ☒	DAÑOS FRECUENTES ☒	DETERIORO DE EQUIPO ☒	OTRO ☐
DESGASTE GENERAL ☒	COSTO DE REPARACIÓN MAYOR ☒	DAÑO VISIBLE ☒	PERDIDA/ROBO ☐	Especifique:
EVIDENCIAS (Imágenes)				

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO	VIDA ÚTIL (EN MESES)	MESES DE DEPRECIACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Responsable de la información)	CARGO
\$ 1.231,12	\$ 670,39	\$ 560,73	84	60	AQUILES QUINTO	ASISTENTE ACTIVOS FIJOS

4. FIRMAS - APROBACIONES

VALIDACIÓN DE BAJA:	APROBACIÓN DE BAJA:	REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO:	VERIFICACIÓN FINANCIERA	APROBACIÓN CONTABLE:
DIEGO BUENAÑO	FELIX REINADO	RINO BRANDO	AQUILES QUINTO	KEVIN PEÑA
JEFE DE MANTENIMIENTO	GERENTE DE MANTENIMIENTO Y TPM	JEFE DE AUDITORIA	ASISTENTE ACTIVOS FIJOS	CONTADOR
 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: 4aff438b-3234-4c5e-8f92-ebef3791bea1	 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: 042a5a3b-4067-43d1-8c62-49bb2554f23b	 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: b0009aed-d371-4d06-b6c8-7879c9f91209	 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: 47f6db3a-e656-423f-827b-afcf5c9e6a34	 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: 131c48c1-a67c-4313-8050-f2d351e84fc3
Fecha de Aprobación: 21-abr-2026 11:08	Fecha de Aprobación: 21-abr-2026 13:35	Fecha de Aprobación: 22-abr-2026 10:18	Fecha de Aprobación: 16-abr-2026 13:26	Fecha de Aprobación: 04-may-2026 11:56

Documento "Controlado" por el área de Procesos.

Asegúrese de mantener la versión vigente, caso contrario deberá eliminar o destruir la información documentada.



Tipo de Documento	Registro		
Título del Documento	Informe Técnico de Activos Fijos o Bienes de Control		
Código	Elaboración	Actualización	Versión
RG02-PR02-MA02-GCF-COS	7/10/2025	10/11/2025	1

1. INFORMACIÓN DEL ÁREA TÉCNICA QUE EMITE EL INFORME

ÁREA TÉCNICA	FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME (dd/mm/aaaa)
MANTENIMIENTO Y TPM - EQUIPOS GENERALES	25-mar-26

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTIVO FIJO O BIEN DE CONTROL

ACTIVO FIJO		BIEN DE CONTROL	
☒		☐	
NOMBRE DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL	MARCA	MODELO	
MOTO	YAMAHA	CRUX110	
SERIE		CÓDIGO ETIQUETA	
ME1UE2918M3011649		3000443	
USUARIO/CUSTODIO	CARGO	PROCESO	SUBPROCESO
ARIEL URDINANGO	ALIMENTACION A	DAR DE BAJA	ACTIVOS FIJOS
ASIGNACIÓN CONTABLE	UNIDAD DE NEGOCIO	UBICACIÓN FÍSICA	SECTOR
	CYBERNIUS		CY-NORTE

3. EVALUACIÓN

COSTO DE REPARACIÓN MAYOR	☐	DETERIORO DE EQUIPO	☒
DESGASTE GENERAL	☒	DAÑOS FRECUENTES	☒
EQUIPO OBSOLETO	☒	DAÑO VISIBLE	☒
		OTRO:	☐

4. DETALLES/OBSERVACIONES

El activo presenta fallas frecuentes, desgaste a nivel electrónico interno y un costo para recuperar la operatividad de es mayor \$677,01 y tiene un valor en libro de \$571,72

5. - DECISIÓN / RECOMENDACIÓN TÉCNICA

DAR DE BAJA	☒
REPARACIÓN EXTERNA	☐

6. EVIDENCIAS (Imágenes)

COSTO DE REPARACIÓN EN REPUESTOS					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	
15.36.5520	ACTIVADOR POSTERIOR (CRUX-110)	PAR	1	47.37	
15.36.9074	BUJA MOTO (CRUX-110)	UNO	1	3.36	
15.36.9079	CABLEZOTE COMPLETO (CRUX-110)	UNO	1	63.36	
15.36.9136	CILINDRO-CARSTON COMPLETO (CRUX-110)	UNO	1	150.06	
15.36.9221	ESTRIBO DELANTERO (CRUX-110)	PAR	1	45.31	
15.36.9610	EMPAQUE CABLEZOTE YAMAHA CRUX	UNO	1	5.50	
15.36.9665	GUÍA CABLEZOTE DISTRIBUCIÓN YAMAHA CRUX	UNO	1	3.06	
15.36.9668	EMPAQUE DE CILINDRO YAMAHA CRUX	UNO	1	2.81	
15.36.9683	TRINACHE MOTO POST (CRUX-110)	UNO	1	94.37	
15.36.9226	ESCAPE COMPLETO (CRUX-110)	UNO	1	281.43	
TOTAL				677.01	

7. FIRMAS - APROBACIONES

Revisado	Validado	Aprobado
Nombre: Sergio Contreras	Nombre: Cristhian Aguilar	Nombre: Diego Buenaño
Cargo: Mecanico de Motos	Cargo: Planificador Mto.	Cargo: Jefe Mto.
Firma: Sergio Contreras	Firma: Cristhian Aguilar	Firma: Diego Buenaño
Fecha: 25/3/2026	Fecha: 25/03/2026	Fecha: 26/03/2026

CYBERNIUS S.A.

0992664630001

Mons. Enrique Julhes y Av. Los Arcos, CC. Arcos Plaza 2B Mz CC3 P4 Ofc. 412

DOCUMENTO # 04 - 1040054

Pág 1/1

Fecha: 15-abr-2026 Tipo: Diarios División: ACUICOLA
Concepto: P/R BAJA DE MOTO YAMAHA CHASIS ME1UE2918M3011649 COD MY CAMARON CY117030028 SEGUN ACTA 760

Cuenta	Zona / Centro	Detalle	Débitos	Créditos
1.02.01.12.01.006		Dep. Acum. Vehiculos, equipos de transporte y equipo caminer P/R BAJA DE MOTO YAMAHA CHASIS ME1UE2918M3011649 COD MY	670.39	
5.02.01.23.01.001		Baja de Activo por Daño P/R BAJA DE MOTO YAMAHA CHASIS ME1UE2918M3011649 COD MY	560.73	
1.02.01.09.01.001		Vehiculos, equipos de transporte y equipo caminero movil P/R BAJA DE MOTO YAMAHA CHASIS ME1UE2918M3011649 COD MY		1,231.12
			1,231.12	1,231.12

Preparado por
Christopher Astudillo

Contador(a)

Revisado por

Autorizado

16/04/2026 10:17:29 AM

ACTIVOS FIJOS AL 30-ABR-2026

DIVISION: ACUICOLA

Cuenta de depreciación	Código interno	Descripción	Centro costo	Fecha adquisición	Fecha inicio deprec	% depreciaci	Costo original	Dep.acumulad abr-2026	Saldo neto abr-2026
1.02.01.09.01.001	*CY117030028	MOTO YAMAHA YD110-1 CHASIS: ME1UE2918M3011649 M	1502	18-feb-2021	1-mar-2021	14,29	1.231,12	670,39	560,73

**Baja de Vehículo**

Usuario : HROMERO

Oficina :

Servidor : BDUNICA

Nombre
F?sico : WFF_REPORTES_FORMULARIO.JSI

Fecha: 16-07-2025

Solicitud del Servicio

Trámite: 90485077
Solicitado: 16-07-2025 11:46:41
Estado Trámite: SOLICITUD
Formulario: EN PROCESO
Reasignadas: 0
Ejecutadas: 1

Persona: RUC-0992664630001
CYBERNIUS S.A.
Servicio:
Contrato:
Infraestructura:
Observación:

**Datos
Solicitud**

Motivo Solicitud	MBP - BAJA DE AUTOMOTOR
Matricula Vigente	S - SI
Estado del Automotor	ACT - ACTIVO
Validación de la Deuda	Consulta realizada exitosamente.
Valor Deuda	0

**Datos
Automotor**

MARCA	YAMAHA
MODELO	YD110-1
CLASE	MOTOCICLETA
COMBUSTIBLE	GASOLINA
CARROCERIA	METALICA
MOTOR	E3X3E0017897
Chasis	ME1UE2918M3011649
CILINDRAJE	110
TONELAJE	.25
PASAJEROS	2
PAIS	INDIA
COLOR	NEGRO
Año de Fabricación	2021
Infraestructura	1648460395
Placa	JH836F
Código Persona	2977915
Identificación	0992664630001
Nombres	CYBERNIUS S.A.

DOCUMENTACION ADJUNTA:

Documento	Recibido	Observaciones
-----------	----------	---------------

Registrado por :


HROMERO

CYBERNIUS S.A.
Firma