

	Tipo de Documento	Registro		
	Título del Documento	Acta de Baja de Activos Fijos / Bienes de Control		
	Código	Elaboración	Actualización	Versión
	RG01-PR02-MA02-GCF-COS	17/05/2024	05/11/2025	4
N° DE ACTA	2026-4-15-763	FECHA EMISIÓN DEL ACTA (dd/mmm/aaaa)	15-abr-2026	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL

MOTIVO DEL ACTA			
BAJA DE ACTIVO FIJO ☒		BAJA DE BIEN DE CONTROL ☐	
NOMBRE DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL	MARCA	MODELO	COLOR
MOTO	YAMAHA	CRUX110	NEGRO
SERIE	CÓDIGO MYCAMARON (aplica si es activo fijo)	CÓDIGO ETIQUETA	FECHA DE ETIQUETA
ME1UE2916M3011309	IS117030021	3003313	9-ene-2024
ESPECIFICACIÓN DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL	GRUPO	No. ORDEN DE COMPRA	FECHA DE COMPRA
23: MOTO, YD110-1, YAMAHA, NEGRO, , 3011309	VEHICULOS	-	-
UNIDAD DE NEGOCIO ASIGNADO DEL ACTIVO FIJO O BIEN DEL CONTROL	SECTOR	No. FACTURA	PROVEEDOR
ISCA	CY-NORTE	-	-
USUARIO APROBADOR DE LA BAJA	CARGO DEL USUARIO	PROCESO	SUBPROCESO
FELIX REINADO	GERENTE DE MANTENIMIENTO Y TPM	MANTENIMIENTO	EQUIPOS GENERALES

2. MOTIVO DE BAJA DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL

CULMINACIÓN DE VIDA ÚTIL ☐	EQUIPO OBSOLETO ☒	DAÑOS FRECUENTES ☒	DETERIORO DE EQUIPO ☒	OTRO ☐
DESGASTE GENERAL ☒	COSTO DE REPARACIÓN MAYOR ☒	DAÑO VISIBLE ☒	PERDIDA/ROBO ☐	Especifique:
EVIDENCIAS (Imágenes)				

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO	VIDA ÚTIL (EN MESES)	MESES DE DEPRECIACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Responsable de la información)	CARGO
\$ 1.231,12	\$ 681,38	\$ 549,74	84	61	JOSEPH ZAPATA	ASISTENTE ACTIVOS FIJOS

4. FIRMAS - APROBACIONES

VALIDACIÓN DE BAJA:	APROBACIÓN DE BAJA:	REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO:	VERIFICACIÓN FINANCIERA	APROBACIÓN CONTABLE:
DIEGO BUENAÑO	FELIX REINADO	RINO BRANDO	JOSEPH ZAPATA	VICTOR IBARRA
JEFE DE MANTENIMIENTO	GERENTE DE MANTENIMIENTO Y TPM	JEFE DE AUDITORIA	ASISTENTE ACTIVOS FIJOS	CONTADOR
 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: 891e6d54-615b-436f-ad87-c33af46e0b68	 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: 9b4c21a5-f8ff-4439-b9ac-c013f1bb0518	 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: 8475907d-28c5-44ca-b275-e8410f350831	 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: c0fc01c7-191c-4d76-b51a-36be47997efe	 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: fba8bedb-c1a7-4f8d-a63c-169b40942485
Fecha de Aprobación: 22-abr-2026 14:04	Fecha de Aprobación: 22-abr-2026 14:40	Fecha de Aprobación: 22-abr-2026 23:30	Fecha de Aprobación: 21-abr-2026 11:13	Fecha de Aprobación: 12-may-2026 09:25

Documento "Controlado" por el área de Procesos.

Asegúrese de mantener la versión vigente, caso contrario deberá eliminar o destruir la información documentada.



Tipo de Documento	Registro		
Título del Documento	Informe Técnico de Activos Fijos o Bienes de Control		
Código	Elaboración	Actualización	Versión
RG02-PR02-MA02-GCF-COS	7/10/2025	10/11/2025	1

1. INFORMACIÓN DEL ÁREA TÉCNICA QUE EMITE EL INFORME

ÁREA TÉCNICA	FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME (dd/mm/aaaa)
MANTENIMIENTO Y TPM - EQUIPOS GENERALES	25-mar-26

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTIVO FIJO O BIEN DE CONTROL

ACTIVO FIJO		BIEN DE CONTROL	
☒		☐	
NOMBRE DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL		MARCA	MODELO
MOTO		YAMAHA	CRUX110
SERIE		CÓDIGO ETIQUETA	
ME1UE2916M3011309		3003313	
USUARIO/CUSTODIO	CARGO	PROCESO	SUBPROCESO
STEVEN RODRIGUEZ	COSECHA	DAR DE BAJA	ACTIVOS FIJOS
ASIGNACIÓN CONTABLE	UNIDAD DE NEGOCIO	UBICACIÓN FÍSICA	SECTOR
	ISCA		CY-NORTE

3. EVALUACIÓN

DETERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL	☐	COSTO DE REPARACIÓN MAYOR	☒	DETERIORO DE EQUIPO	☒
DESGASTE GENERAL	☒	DAÑOS FRECUENTES	☒	PERDIDA/ROBO	☐
EQUIPO OBSOLETO	☒	DAÑO VISIBLE	☒	OTRO:	☐

4. DETALLES/OBSERVACIONES

El activo presenta fallas frecuentes, desgaste a nivel electrónico interno y un costo para recuperar la operatividad de es mayor \$617,64 y tiene un valor en libro de \$560,73

5. - DECISIÓN / RECOMENDACIÓN TÉCNICA

DAR DE BAJA	☒
REPARACIÓN EXTERNA	☐

6. EVIDENCIAS (Imágenes)

ITEM	CLAS.	NUMERO	MARCA	MODELO	SERIE	ETIQUETA	UNIDAD DE NEGOCIO	COSTO ORIGINAL	ESTIMACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	FECHA DE COMPRA	VALOR ESTIMADO	FECHA DE BAJA	INVENTARIO
3	ACTIVO FIJO	MOTO	YAMAHA	CRUX110	ME1UE2916M3011309	4000012	ISCA	\$ 1.251,13	\$ 675,35	\$ 560,73	25/1/2021	7.400,00	10/11/2025	DAR DE BAJA
COSTO DE REPARACION EN REPUESTOS														
ITEM	DESCRIPCION			UNIDAD	CANTIDAD	VALOR								
15.36.0020	AMORTIGUADOR POSTERIOR (CRUX-110)			PAR	1	47,13								
15.36.0079	CABEZOTE COMPLETO (CRUX-110)			UND	1	83,39								
15.36.0159	CILINDRO C/PISTON COMPLETO (CRUX-110)			UND	1	110,00								
15.36.0221	ESTRIBO DELANTERO (CRUX-110)			UND	1	45,31								
15.36.0604	CADENILLA DISTRIBUCION YAMAHA CRUX			UND	1	13,45								
15.36.0766	EJE SELECTOR DE CAMBIO YAMAHA CRUX110			UND	1	31,36								
15.36.0610	EMPAQUE CABEZOTE YAMAHA CRUX			UND	1	5,57								
15.36.0210	ESCAPE COMPLETO (CRUX-110)			UND	1	281,43								
					TOTAL	617,64								



7. FIRMAS - APROBACIONES

Revisado	Validado	Aprobado
Nombre: Sergio Contreras	Nombre: Crísthian Aguilar	Nombre: Diego Buenaño
Cargo: Mecánico de Motos	Cargo: Planificador Mto.	Cargo: Jefe Mto.
Firma: <i>Sergio Contreras</i>	Firma: <i>Crísthian Aguilar</i>	Firma: <i>Diego Buenaño</i>
Fecha: 25/03/2026	Fecha: 25/03/2026	Fecha: 26/03/2026

ISCA ISLA CAMARONERA C.A.

0990583412001

Moms. Enrique Jhules, Edificio Arcos Plaza, Primer Piso, Oficinas 120-121

DOCUMENTO # 04 - 1040093

Pág 1/1

Fecha: 15-abr-2026 Tipo: Diarios División: ACUICOLA
Concepto: P/R BAJA DE MOTO YAMAHA YD110-1 CHASIS: ME1UE2916M3011309 COD MY CAMARON IS117030021 SEGUN ACTA 763

Cuenta	Zona / Centro	Detalle	Débitos	Créditos
1.02.01.12.01.006	1	Dep. Acum. Vehiculos, equipos de transporte y equipo caminer P/R BAJA DE MOTO YAMAHA YD110-1 CHASIS: ME1UE2916M3011309 CO	681.38	
5.02.01.23.01.001	1	Baja de Activo por Daño P/R BAJA DE MOTO YAMAHA YD110-1 CHASIS: ME1UE2916M3011309 CO	549.74	
Administracion campo				
1.02.01.09.01.001	1	Vehiculos, equipos de transporte y equipo caminero movil P/R BAJA DE MOTO YAMAHA YD110-1 CHASIS: ME1UE2916M3011309 CO		1,231.12
Administracion campo				
			1,231.12	1,231.12

Preparado por
Christoper Astudillo

Contador(a)

Revisado por

Autorizado

21/04/2026 10:49:12 AM

DIVISION: ACUICOLA

Cuenta de depreciación	Código interno	Descripción	Centro costo	Fecha adquisición	Fecha inicio deprec	% depreciación	Costo original	ep.acumulad abr-2026	Saldo neto abr-2026
1.02.01.09.01.	*IS11703002	MOTO YAMAHA YD110-1 CHASIS: ME1UE2916M3011309 MOT	1502	25-ene-2021	1-feb-2021	14,29	1.231,12	681,38	549,74

**Baja de Vehículo**

Usuario : HROMERO

Oficina :

Servidor : BDUNICA

Nombre Físico : WFF_REPORTER_FORMULARIO.JSI

Fecha : 14-03-2025

Solicitud del Servicio

Trámite: 87503093
Solicitado: 14-03-2025 10:00:57
Estado Trámite: SOLICITUD
Formulario: EN PROCESO
Reasignadas: 0
Ejecutadas: 1

Persona: RUC-0990583412001
ISCA ISLA CAMARONERA CA
Servicio:
Contrato:
Infraestructura:
Observación:

Datos Solicitud

Motivo Solicitud
Matrícula Vigente
Estado del Automotor
Validación de la Deuda
Valor Deuda

MBP - BAJA DE AUTOMOTOR
N - NO
ACT - ACTIVO
Consulta realizada exitosamente.
0

Datos Automotor

MARCA
MODELO
CLASE
COMBUSTIBLE
CARROCERIA
MOTOR
Chasis
CILINDRAJE
TONELAJE
PASAJEROS
PAIS
COLOR
Año de Fabricación
Infraestructura
Placa
Codigo Persona
Mensaje
Identificación
Nombres

YAMAHA
YD110-1
MOTOCICLETA
GASOLINA
METALICA
E3X3E0016859
ME1UE2916M3011309
110
.25
2
INDIA
NEGRO
2021
1648395058
JH702F
3097670

La matrícula no esta vigente, debe realizar una renovación del permiso de circulación
0990583412001
ISCA ISLA CAMARONERA CA

DOCUMENTACION ADJUNTA:

Documento

Recibido

Observaciones

Registrado por :

HROMERO



ISCA ISLA CAMARONERA CA

Firma