

	Tipo de Documento	Registro				
	Título del Documento	Acta de Baja de Activos Fijos / Bienes de Control				
	Código	Elaboración	Actualización	Versión		
	RG01-PR02-MA02-GCF-COS	17/05/2024	05/11/2025	4		
Nº DE ACTA	2026-4-28-775	FECHA EMISIÓN DEL ACTA (dd/mm/aaaa)	28-abr-2026			
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL						
MOTIVO DEL ACTA						
BAJA DE ACTIVO FIJO		BAJA DE BIEN DE CONTROL				
☐		☒				
NOMBRE DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL	MARCA	MODELO	COLOR			
GENERADOR PORTATIL	HONDA	WB20XH	ROJO			
SERIE	CÓDIGO MYCAMARON (aplica si es activo fijo)	CÓDIGO ETIQUETA	FECHA DE ETIQUETA			
GCAAH - 6042796	N/A	1004366	20-feb-2024			
ESPECIFICACIÓN DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL	GRUPO	No. ORDEN DE COMPRA	FECHA DE COMPRA			
24: BOMBA DE AGUA, WB20XH2, HONDA, ROJO, , WABC-1100756 GCAAH-6042796	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	-	-			
UNIDAD DE NEGOCIO ASIGNADO DEL ACTIVO FIJO O BIEN DEL CONTROL	SECTOR	No. FACTURA	PROVEEDOR			
DISTRISODA	DS-SUR	-	-			
USUARIO APROBADOR DE LA BAJA	CARGO DEL USUARIO	PROCESO	SUBPROCESO			
FELIX REINADO	GERENTE DE MANTENIMIENTO Y TPM	MANTENIMIENTO	EQUIPOS GENERALES			
2. MOTIVO DE BAJA DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL						
CULMINACIÓN DE VIDA ÚTIL	EQUIPO OBSOLETO	DAÑOS FRECUENTES	DETERIORO DE EQUIPO	OTRO		
☐	☐	☐	☐	☐		
DESGASTE GENERAL	COSTO DE REPARACIÓN MAYOR	DAÑO VISIBLE	PERDIDA/ROBO	Especifique:		
☐	☒	☒	☐			
EVIDENCIAS (Imágenes)						
3. INFORMACIÓN FINANCIERA						
COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO	VIDA ÚTIL (EN MESES)	MESES DE DEPRECIACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Responsable de la información)	CARGO
\$ -	\$ -	\$ -	N/A	N/A	CHRISTOPHER ASTUDILLO	ASISTENTE ACTIVOS FIJOS
4. FIRMAS - APROBACIONES						
VALIDACIÓN DE BAJA:	APROBACIÓN DE BAJA:	REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO:	VERIFICACIÓN FINANCIERA	APROBACIÓN CONTABLE:		
DIEGO BUENAÑO	FELIX REINADO	RINO BRANDO	CHRISTOPHER ASTUDILLO	RUBI PALMA		
JEFE DE MANTENIMIENTO	GERENTE DE MANTENIMIENTO Y TPM	JEFE DE AUDITORIA	ASISTENTE ACTIVOS FIJOS	CONTADOR		
 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: 5775f70c-0e92-47f0-9bc7-c518b2ed7482	 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: f6072611-1802-4c66-ba33-935e8b7a6535	 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: a526c656-b314-4094-88c4-3d71f07ac58d	 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: 787140ad-d297-4eb3-9a5c-a062217dbe5d	 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: 796fe747-1470-48e5-83ca-4b74f28369cd		
Fecha de Aprobación: 05-may-2026 11:16	Fecha de Aprobación: 05-may-2026 11:38	Fecha de Aprobación: 05-may-2026 11:41	Fecha de Aprobación: 04-may-2026 09:08	Fecha de Aprobación: 06-may-2026 12:22		

	Tipo de Documento		Registro	
	Título del Documento		Informe Técnico de Activos Fijos o Bienes de Control	
	Código	Elaboración	Actualización	Versión
	RG02-PR02-MA02-GCF-COS	7/10/2025	13/11/2025	2

1. INFORMACIÓN DEL ÁREA TÉCNICA QUE EMITE EL INFORME	
ÁREA TÉCNICA	FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME (dd/mm/aaaa)
MANTENIMIENTO Y TPM - EQUIPOS GENERALES	28-abr-26

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTIVO FIJO O BIEN DE CONTROL				
ACTIVO FIJO		BIEN DE CONTROL		
☐		☒		
NOMBRE DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL		MARCA	MODELO	
GENERADOR PORTATIL		HONDA	WB20XH	
SERIE		CÓDIGO ETIQUETA		
GCAAH - 6042796		1004366		
USUARIO/CUSTODIO	CARGO	PROCESO	SUBPROCESO	
PRECRIA	LIDER DE CAMPO	PRODUCCION DE CAMARON		
ASIGNACIÓN CONTABLE	UNIDAD DE NEGOCIO	UBICACIÓN FÍSICA	SECTOR	
	DISTRISODA		DS-SUR	

3. EVALUACIÓN			
CULMINACIÓN DE VIDA ÚTI	☐	COSTO DE REPARACIÓN MAYOR	☒
DESGASTE GENERAL	☐	DAÑOS FRECUENTES	☐
EQUIPO OBSOLETO	☐	DAÑO VISIBLE	☒
		OTRO:	☐

4. DETALLES/OBSERVACIONES	
En relación a la evaluación realizada a la motobomba Honda WB20XH, se identificaron daños estructurales y funcionales importantes en componentes clave como el cuerpo del cilindro, sistema de encendido, tanque de combustible y chasis. Tras el análisis técnico, se determinó que el costo de reparación supera o se aproxima al valor de un equipo, además de no garantizar una operación confiable a largo plazo.	

5. - DECISIÓN / RECOMENDACIÓN TÉCNICA	
DAR DE BAJA	☒
REPARACIÓN INTERNA	☐
REPARACIÓN EXTERNA	☐

6. EVIDENCIAS (Imágenes)



COSTO ORIGINAL	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	FECHA DE COMPRA	VIDA UTIL ESTIMADA
\$ 461,53	\$ 333,33	\$ 128,20	20/2/2024	3 AÑOS

7. FIRMAS - APROBACIONES		
Revisado	Validado	Aprobado
Nombre: Fabricio Celorio	Nombre: Javier Castro	Nombre: Diego Buenaño
Cargo: Mecánico Equipos Auxiliares	Cargo: Planificador de Mantenimiento	Cargo: Jefe de Mantenimiento
Firma: <i>Fabricio Celorio</i>	Firma: <i>Javier Castro</i>	Firma: <i>Diego Buenaño</i>
Fecha: 28-04-2026	Fecha: 28/04/2026	Fecha: 28/04/2026