

	Tipo de Documento	Registro		
	Título del Documento	Acta de Baja de Activos Fijos / Bienes de Control		
	Código	Elaboración	Actualización	Versión
	RG01-PR02-MA02-GCF-COS	17/05/2024	05/11/2025	4

Nº DE ACTA	2026-4-28-776	FECHA EMISIÓN DEL ACTA (dd/mmm/aaaa)	28-abr-2026
------------	---------------	---	-------------

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL

MOTIVO DEL ACTA			
BAJA DE ACTIVO FIJO ☐		BAJA DE BIEN DE CONTROL ☒	
NOMBRE DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL	MARCA	MODELO	COLOR
BOMBA DE CEBA	HONDA	GX160	ROJO
SERIE	CÓDIGO MYCAMARON (aplica si es activo fijo)	CÓDIGO ETIQUETA	FECHA DE ETIQUETA
WACC-1139858	N/A	1003455	20-oct-2022
ESPECIFICACIÓN DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL	GRUPO	No. ORDEN DE COMPRA	FECHA DE COMPRA
24: BOMBA DE CEBA, GX160, HONDA, ROJO, , WACC-1139858	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-
UNIDAD DE NEGOCIO ASIGNADO DEL ACTIVO FIJO O BIEN DEL CONTROL	SECTOR	No. FACTURA	PROVEEDOR
DISTRISODA	DS-SUR	-	-
USUARIO APROBADOR DE LA BAJA	CARGO DEL USUARIO	PROCESO	SUBPROCESO
FELIX REINADO	GERENTE DE MANTENIMIENTO Y TPM	MANTENIMIENTO	EQUIPOS GENERALES

2. MOTIVO DE BAJA DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL

CULMINACIÓN DE VIDA ÚTIL ☒	EQUIPO OBSOLETO ☒	DAÑOS FRECUENTES ☐	DETERIORO DE EQUIPO ☒	OTRO ☐
DESGASTE GENERAL ☒	COSTO DE REPARACIÓN MAYOR ☐	DAÑO VISIBLE ☐	PERDIDA/ROBO ☐	Especifique:
EVIDENCIAS (Imágenes)				

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO	VIDA ÚTIL (EN MESES)	MESES DE DEPRECIACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Responsable de la información)	CARGO
\$ -	\$ -	\$ -	N/A	N/A	CHRISTOPHER ASTUDILLO	ASISTENTE ACTIVOS FIJOS

4. FIRMAS - APROBACIONES

VALIDACIÓN DE BAJA:	APROBACIÓN DE BAJA:	REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO:	VERIFICACIÓN FINANCIERA	APROBACIÓN CONTABLE:
DIEGO BUENAÑO	FELIX REINADO	RINO BRANDO	CHRISTOPHER ASTUDILLO	RUBI PALMA
JEFE DE MANTENIMIENTO	GERENTE DE MANTENIMIENTO Y TPM	JEFE DE AUDITORIA	ASISTENTE ACTIVOS FIJOS	CONTADOR
 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: b6a28aad-ad8f-47de-bb70-447d8fed5194	 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: 273f744a-19fa-4f2f-a597-66ddce531a80	 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: bb575b11-58c3-49f0-9ea1-2bb6173c57d1	 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: a474e90e-4ebc-428b-b2a6-38441a5162be	 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: 544ff651-0217-431a-81f8-22cd0d031b4a4
Fecha de Aprobación: 05-may-2026 11:17	Fecha de Aprobación: 05-may-2026 11:47	Fecha de Aprobación: 05-may-2026 12:05	Fecha de Aprobación: 05-may-2026 10:19	Fecha de Aprobación: 06-may-2026 12:29

Documento "Controlado" por el área de Procesos.

Asegúrese de mantener la versión vigente, caso contrario deberá eliminar o destruir la información documentada.

	Tipo de Documento		Registro	
	Título del Documento		Informe Técnico de Activos Fijos o Bienes de Control	
	Código	Elaboración	Actualización	Versión
	RG02-PR02-MA02-GCF-COS	7/10/2025	13/11/2025	2

1. INFORMACIÓN DEL ÁREA TÉCNICA QUE EMITE EL INFORME

ÁREA TÉCNICA	FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME (dd/mm/aaaa)
MANTENIMIENTO Y TPM - EQUIPOS GENERALES	9-abr-26

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTIVO FIJO O BIEN DE CONTROL

ACTIVO FIJO		BIEN DE CONTROL	
☐		☒	
NOMBRE DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL	MARCA	MODELO	
BOMBA DE CEBAS	HONDA	GX160	
SERIE		CÓDIGO ETIQUETA	
WACC-1139858		1003455	
USUARIO/CUSTODIO	CARGO	PROCESO	SUBPROCESO
PRODUCCION	JEFE DE CAMPO	PRODUCCION DE CAMARON	ACUICULTURA
ASIGNACIÓN CONTABLE	UNIDAD DE NEGOCIO	UBICACIÓN FÍSICA	SECTOR
	DISTRISODA		DS-SUR

3. EVALUACIÓN

CULMINACIÓN DE VIDA ÚTIL	☒	COSTO DE REPARACIÓN MAYOR	☐	DETERIORO DE EQUIPO	☒
DESGASTE GENERAL	☒	DAÑOS FRECUENTES	☐	PERDIDA/ROBO	☐
EQUIPO OBSOLETO	☒	DAÑO VISIBLE	☐	OTRO:	☐

4. DETALLES/OBSERVACIONES

Se tiene registro de que la bomba de ceba pertenece al Área de Producción y actualmente se encuentra ubicado en el área asignada para los equipos dados de baja Jupiter 2. El equipo está obsoleto y presenta deterioro avanzado en su estructura y componentes internos. Asimismo, carece de piezas esenciales para su funcionamiento, y su reparación resulta técnica y económicamente inviable.



5. - DECISIÓN / RECOMENDACIÓN TÉCNICA

DAR DE BAJA	☒
REPARACIÓN INTERNA	☐
REPARACIÓN EXTERNA	☐

6. EVIDENCIAS (Imágenes)



7. FIRMAS - APROBACIONES

Revisado	Validado	Aprobado
Nombre: Fabricio Celorio	Nombre: Angel Gutiérrez	Nombre: Diego Buenaño
Cargo: Mecánico Equipos Auxiliares	Cargo: Planificador de Mantenimiento	Cargo: Jefe de Mantenimiento
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha: 10-04-2026	Fecha: 10-04-2026	Fecha: 16/04/2026