

	Tipo de Documento		Registro		
	Título del Documento		Acta de Baja de Activos Fijos / Bienes de Control		
	Código	Elaboración	Actualización	Versión	
	RG01-PR02-MA02-GCF-COS	17/05/2024	05/11/2025	4	

Nº DE ACTA	2026-4-28-777	FECHA EMISIÓN DEL ACTA (dd/mm/aaaa)	28-abr-2026
------------	---------------	--	-------------

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL

MOTIVO DEL ACTA			
BAJA DE ACTIVO FIJO ☐		BAJA DE BIEN DE CONTROL ☒	
NOMBRE DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL	MARCA	MODELO	COLOR
BOMBA DE CEBA	HONDA	GX160	ROJO
SERIE	CÓDIGO MYCAMARON (aplica si es activo fijo)	CÓDIGO ETIQUETA	FECHA DE ETIQUETA
WACC-1139855	N/A	1003456	20-oct-2022
ESPECIFICACIÓN DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL	GRUPO	No. ORDEN DE COMPRA	FECHA DE COMPRA
24: BOMBA DE CEBA, GX160, HONDA, ROJO, , WACC-1139855	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-
UNIDAD DE NEGOCIO ASIGNADO DEL ACTIVO FIJO O BIEN DEL CONTROL	SECTOR	No. FACTURA	PROVEEDOR
DISTRISODA	DS-SUR	-	-
USUARIO APROBADOR DE LA BAJA	CARGO DEL USUARIO	PROCESO	SUBPROCESO
FELIX REINADO	GERENTE DE MANTENIMIENTO Y TPM	MANTENIMIENTO	EQUIPOS GENERALES

2. MOTIVO DE BAJA DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL

CULMINACIÓN DE VIDA ÚTIL ☒	EQUIPO OBSOLETO ☒	DAÑOS FRECUENTES ☐	DETERIORO DE EQUIPO ☒	OTRO ☐
DESGASTE GENERAL ☒	COSTO DE REPARACIÓN MAYOR ☐	DAÑO VISIBLE ☐	PERDIDA/ROBO ☐	Especifique:
EVIDENCIAS (Imágenes)				

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO	VIDA ÚTIL (EN MESES)	MESES DE DEPRECIACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Responsable de la información)	CARGO
\$ -	\$ -	\$ -	N/A	N/A	CHRISTOPHER ASTUDILLO	ASISTENTE ACTIVOS FIJOS

4. FIRMAS - APROBACIONES

VALIDACIÓN DE BAJA:	APROBACIÓN DE BAJA:	REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO:	VERIFICACIÓN FINANCIERA	APROBACIÓN CONTABLE:
DIEGO BUENAÑO	FELIX REINADO	RINO BRANDO	CHRISTOPHER ASTUDILLO	RUBI PALMA
JEFE DE MANTENIMIENTO	GERENTE DE MANTENIMIENTO Y TPM	JEFE DE AUDITORIA	ASISTENTE ACTIVOS FIJOS	CONTADOR
 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: 1f78ae4a-6444-4d87-aa21-e133a1010293	 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: f8fbdfd4-edb4-4d70-ab71-3b9dfb88ee1f	 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: 24ed8c95-2353-4b29-b424-d041dbd94866	 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: b7050baf-f13a-4375-855b-28b5ba795a8b	 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: ed77ba76-603d-4d98-95e6-1f25e8d56f8a
Fecha de Aprobación: 05-may-2026 11:18	Fecha de Aprobación: 05-may-2026 11:49	Fecha de Aprobación: 05-may-2026 12:06	Fecha de Aprobación: 05-may-2026 10:25	Fecha de Aprobación: 06-may-2026 12:35

Documento "Controlado" por el área de Procesos.

Asegúrese de mantener la versión vigente, caso contrario deberá eliminar o destruir la información documentada.

	Registro	
	Informe Técnico de Activos Fijos o Bienes de Control	
	Elaboración	Actualización
	Versión	
Tipo de Documento		
Título del Documento		
Código	7/10/2025	13/11/2025
RG02-PR02-MA02-GCF-COS		2

1. INFORMACIÓN DEL ÁREA TÉCNICA QUE EMITE EL INFORME	
ÁREA TÉCNICA	FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME (dd/mm/aaaa)
MANTENIMIENTO Y TPM - EQUIPOS GENERALES	9-abr-26

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTIVO FIJO O BIEN DE CONTROL			
ACTIVO FIJO		BIEN DE CONTROL	
☐		☒	
NOMBRE DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL	MARCA	MODELO	
BOMBA DE CEBA	HONDA	GX160	
SERIE		CÓDIGO ETIQUETA	
WACC-1139855		1003456	
USUARIO/CUSTODIO	CARGO	PROCESO	SUBPROCESO
PRODUCCION	JEFE DE CAMPO	PRODUCCION DE CAMARON	ACUICULTURA
ASIGNACIÓN CONTABLE	UNIDAD DE NEGOCIO	UBICACIÓN FÍSICA	SECTOR
	DISTRISODA		DS-SUR

3. EVALUACIÓN			
CULMINACIÓN DE VIDA ÚTIL	☒	COSTO DE REPARACIÓN MAYOR	☐
DESGASTE GENERAL	☒	DAÑOS FRECUENTES	☐
EQUIPO OBSOLETO	☒	DAÑO VISIBLE	☐
		DETERIORO DE EQUIPO	☒
		PERDIDA/ROBO	☐
		OTRO:	☐

4. DETALLES/OBSERVACIONES
Se tiene registro de que la bomba de ceba pertenece al Área de Produccion y actualmente se encuentra ubicado en el area asignada para los equipos dados de baja Jupiter 2. El equipo está obsoleto y presenta deterioro avanzado en su estructura y componentes internos. Asimismo, carece de piezas esenciales para su funcionamiento, y su reparación resulta técnica y económicamente inviable.

5. - DECISIÓN / RECOMENDACIÓN TÉCNICA	
DAR DE BAJA	☒
REPARACIÓN INTERNA	☐
REPARACIÓN EXTERNA	☐

6. EVIDENCIAS (Imágenes)


7. FIRMAS - APROBACIONES		
Revisado	Validado	Aprobado
Nombre: Fabricio Celorio	Nombre: Angel Gutiérrez	Nombre: Diego Buenaño
Cargo: Mecánico Equipos Auxiliares	Cargo: Planificador de Mantenimiento	Cargo: Jefe de Mantenimiento
Firma: <i>Fabricio Celorio</i>	Firma: <i>Angel Gutiérrez</i>	Firma: <i>Diego Buenaño</i>
Fecha: 10-04-2026	Fecha: 10-04-2026	Fecha: 16/04/2026