

	Tipo de Documento		Registro		
	Título del Documento		Acta de Baja de Activos Fijos / Bienes de Control		
	Código	Elaboración	Actualización	Versión	
	RG01-PR02-MA02-GCF-COS	17/05/2024	05/11/2025	4	

Nº DE ACTA	2026-4-28-779	FECHA EMISIÓN DEL ACTA (dd/mm/aaaa)	28-abr-2026
------------	---------------	--	-------------

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL

MOTIVO DEL ACTA			
BAJA DE ACTIVO FIJO ☐		BAJA DE BIEN DE CONTROL ☒	
NOMBRE DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL	MARCA	MODELO	COLOR
BOMBA DE CEBEA	HONDA	GP160	ROJO
SERIE	CÓDIGO MYCAMARON (aplica si es activo fijo)	CÓDIGO ETIQUETA	FECHA DE ETIQUETA
GCATH-3105368	N/A	1001071	9-ago-2021
ESPECIFICACIÓN DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL	GRUPO	No. ORDEN DE COMPRA	FECHA DE COMPRA
24: BOMBA DE CEBEA, GP 160, HONDA, ROJO, , GCASH - 3105368	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-
UNIDAD DE NEGOCIO ASIGNADO DEL ACTIVO FIJO O BIEN DEL CONTROL	SECTOR	No. FACTURA	PROVEEDOR
DISTRISODA	DS-NORTE	-	-
USUARIO APROBADOR DE LA BAJA	CARGO DEL USUARIO	PROCESO	SUBPROCESO
FELIX REINADO	GERENTE DE MANTENIMIENTO Y TPM	MANTENIMIENTO	EQUIPOS GENERALES

2. MOTIVO DE BAJA DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL

CULMINACIÓN DE VIDA ÚTIL ☒	EQUIPO OBSOLETO ☒	DAÑOS FRECUENTES ☐	DETERIORO DE EQUIPO ☒	OTRO ☐
DESGASTE GENERAL ☒	COSTO DE REPARACIÓN MAYOR ☐	DAÑO VISIBLE ☐	PERDIDA/ROBO ☐	Especifique:
EVIDENCIAS (Imágenes)				

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO	VIDA ÚTIL (EN MESES)	MESES DE DEPRECIACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Responsable de la información)	CARGO
\$ -	\$ -	\$ -	N/A	N/A	CHRISTOPHER ASTUDILLO	ASISTENTE ACTIVOS FIJOS

4. FIRMAS - APROBACIONES

VALIDACIÓN DE BAJA:	APROBACIÓN DE BAJA:	REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO:	VERIFICACIÓN FINANCIERA	APROBACIÓN CONTABLE:
DIEGO BUENAÑO	FELIX REINADO	RINO BRANDO	CHRISTOPHER ASTUDILLO	RUBI PALMA
JEFE DE MANTENIMIENTO	GERENTE DE MANTENIMIENTO Y TPM	JEFE DE AUDITORIA	ASISTENTE ACTIVOS FIJOS	CONTADOR
 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: 382bd428-1c39-472f-aea1-1cddb66c30c	 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: 37a0e4ff-43bc-4d71-8da9-73528e96293b	 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: 2cf24be6-ee4a-403a-acd1-517bfef891eb	 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: 34b0f5b5-acea-468d-8389-3db805624bb6	 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: d8eeec15-78ad-4370-9656-97314eb10d9c
Fecha de Aprobación: 05-may-2026 11:19	Fecha de Aprobación: 05-may-2026 11:49	Fecha de Aprobación: 05-may-2026 12:06	Fecha de Aprobación: 05-may-2026 10:25	Fecha de Aprobación: 06-may-2026 12:33

Documento "Controlado" por el área de Procesos.

Asegúrese de mantener la versión vigente, caso contrario deberá eliminar o destruir la información documentada.

	Tipo de Documento		Registro	
	Título del Documento		Informe Técnico de Activos Fijos o Bienes de Control	
	Código	Elaboración	Actualización	Versión
	RG02-PR02-MA02-GCF-COS	7/10/2025	13/11/2025	2

1. INFORMACIÓN DEL ÁREA TÉCNICA QUE EMITE EL INFORME

ÁREA TÉCNICA	FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME (dd/mm/aaaa)
MANTENIMIENTO Y TPM - EQUIPOS GENERALES	9-abr-26

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTIVO FIJO O BIEN DE CONTROL

ACTIVO FIJO		BIEN DE CONTROL	
☐		☒	
NOMBRE DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL	MARCA	MODELO	
BOMBA DE CEBAS	HONDA	GP160	
SERIE		CÓDIGO ETIQUETA	
GCATH-3105368		1001071	
USUARIO/CUSTODIO	CARGO	PROCESO	SUBPROCESO
PRODUCCION	JEFE DE CAMPO	PRODUCCION DE CAMARON	ACUICULTURA
ASIGNACIÓN CONTABLE	UNIDAD DE NEGOCIO	UBICACIÓN FÍSICA	SECTOR
	DISTRISODA		DS-NORTE

3. EVALUACIÓN

CULMINACIÓN DE VIDA ÚTIL	☒	COSTO DE REPARACIÓN MAYOR	☐	DETERIORO DE EQUIPO	☒
DESGASTE GENERAL	☒	DAÑOS FRECUENTES	☐	PERDIDA/ROBO	☐
EQUIPO OBSOLETO	☒	DAÑO VISIBLE	☐	OTRO:	☐

4. DETALLES/OBSERVACIONES

Se tiene registro de que la bomba de ceiba pertenece al Área de Producción y actualmente se encuentra ubicado en el área asignada para los equipos dados de baja Jupiter 2. El equipo está obsoleto y presenta deterioro avanzado en su estructura y componentes internos. Asimismo, carece de piezas esenciales para su funcionamiento, y su reparación resulta técnica y económicamente inviable.

5. - DECISIÓN / RECOMENDACIÓN TÉCNICA

DAR DE BAJA	☒
REPARACIÓN INTERNA	☐
REPARACIÓN EXTERNA	☐

6. EVIDENCIAS (Imágenes)



7. FIRMAS - APROBACIONES

Revisado	Validado	Aprobado
Nombre: Fabricio Celorio	Nombre: Angel Gutierrez	Nombre: Diego Buenaño
Cargo: Mecánico Equipos Auxiliares	Cargo: Planificación de Mantenimiento	Cargo: Jefe de Mantenimiento
Firma: <i>Fabricio Celorio</i>	Firma: <i>Angel Gutierrez</i>	Firma: <i>Diego Buenaño</i>
Fecha: 10-04-2024	Fecha: 16/04/2026	Fecha: 16/04/2026

Documento "Controlado" por el Área de Procesos.

Asegúrese de mantener la versión vigente, caso contrario deberá eliminar o destruir la información documentada.