

	Tipo de Documento		Registro		
	Título del Documento		Acta de Baja de Activos Fijos / Bienes de Control		
	Código	Elaboración	Actualización	Versión	
	RG01-PR02-MA02-GCF-COS	17/05/2024	05/11/2025	4	

Nº DE ACTA	2026-4-28-780	FECHA EMISIÓN DEL ACTA (dd/mm/aaaa)	28-abr-2026
------------	---------------	--	-------------

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL

MOTIVO DEL ACTA			
BAJA DE ACTIVO FIJO ☐		BAJA DE BIEN DE CONTROL ☒	
NOMBRE DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL	MARCA	MODELO	COLOR
BOMBA DE CEBA	HONDA	GP160	ROJO
SERIE	CÓDIGO MYCAMARON (aplica si es activo fijo)	CÓDIGO ETIQUETA	FECHA DE ETIQUETA
WABC-1097807	N/A	-	-
ESPECIFICACIÓN DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL	GRUPO	No. ORDEN DE COMPRA	FECHA DE COMPRA
-	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-
UNIDAD DE NEGOCIO ASIGNADO DEL ACTIVO FIJO O BIEN DEL CONTROL	SECTOR	No. FACTURA	PROVEEDOR
DISTRISODA	DS-NORTE	-	-
USUARIO APROBADOR DE LA BAJA	CARGO DEL USUARIO	PROCESO	SUBPROCESO
FELIX REINADO	GERENTE DE MANTENIMIENTO Y TPM	MANTENIMIENTO	EQUIPOS GENERALES

2. MOTIVO DE BAJA DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL

CULMINACIÓN DE VIDA ÚTIL ☒	EQUIPO OBSOLETO ☒	DAÑOS FRECUENTES ☐	DETERIORO DE EQUIPO ☒	OTRO ☐
DESGASTE GENERAL ☒	COSTO DE REPARACIÓN MAYOR ☐	DAÑO VISIBLE ☐	PERDIDA/ROBO ☐	Especifique:
EVIDENCIAS (Imágenes)				

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO	VIDA ÚTIL (EN MESES)	MESES DE DEPRECIACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Responsable de la información)	CARGO
\$ -	\$ -	\$ -	N/A	N/A	CHRISTOPHER ASTUDILLO	ASISTENTE ACTIVOS FIJOS

4. FIRMAS - APROBACIONES

VALIDACIÓN DE BAJA:	APROBACIÓN DE BAJA:	REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO:	VERIFICACIÓN FINANCIERA	APROBACIÓN CONTABLE:
DIEGO BUENAÑO	FELIX REINADO	RINO BRANDO	CHRISTOPHER ASTUDILLO	RUBI PALMA
JEFE DE MANTENIMIENTO	GERENTE DE MANTENIMIENTO Y TPM	JEFE DE AUDITORIA	ASISTENTE ACTIVOS FIJOS	CONTADOR
 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: f7153b05-e4a5-47bf-9b16-4ecb27f6f1a0	 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: 03556aea-0dcb-4ec2-9929-e1d24acc2197	 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: 318a3b0c-0c23-42cd-8d9c-b3dc76bbf547	 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: 7f42cce3-11bc-43c9-b068-1e753609347c	 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: da12be94-43b0-4091-af15-c9e7668f862
Fecha de Aprobación: 05-may-2026 11:19	Fecha de Aprobación: 05-may-2026 11:50	Fecha de Aprobación: 05-may-2026 12:07	Fecha de Aprobación: 05-may-2026 10:26	Fecha de Aprobación: 06-may-2026 12:32

Documento "Controlado" por el área de Procesos.

Asegúrese de mantener la versión vigente, caso contrario deberá eliminar o destruir la información documentada.

	Tipo de Documento		Registro		
	Título del Documento		Informe Técnico de Activos Fijos o Bienes de Control		
	Código	Elaboración	Actualización	Versión	
	RG02-PR02-MA02-GCF-COS	7/10/2025	13/11/2025	2	

1. INFORMACIÓN DEL ÁREA TÉCNICA QUE EMITE EL INFORME	
ÁREA TÉCNICA	FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME (dd/mm/aaaa)
MANTENIMIENTO Y TPM - EQUIPOS GENERALES	9-abr-26

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTIVO FIJO O BIEN DE CONTROL			
ACTIVO FIJO		BIEN DE CONTROL	
☐		☒	
NOMBRE DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL	MARCA	MODELO	
BOMBA DE CEBAS	HONDA	GP160	
SERIE	CÓDIGO ETIQUETA		
WABC-1097807			
USUARIO/CUSTODIO	CARGO	PROCESO	SUBPROCESO
PRODUCCION	JEFE DE CAMPO	PRODUCCION DE CAMARON	ACUICULTURA
ASIGNACIÓN CONTABLE	UNIDAD DE NEGOCIO	UBICACIÓN FÍSICA	SECTOR
	DISTRISODA		DS-NORTE

3. EVALUACIÓN			
CULMINACIÓN DE VIDA ÚTIL	☒	COSTO DE REPARACIÓN MAYOR	☐
DESGASTE GENERAL	☒	DAÑOS FRECUENTES	☐
EQUIPO OBSOLETO	☒	DAÑO VISIBLE	☐
		DETERIORO DE EQUIPO	☒
		PERDIDA/ROBO	☐
		OTRO:	☐

4. DETALLES/OBSERVACIONES	
Se tiene registro de que la bomba de ceba pertenece al Área de Producción y actualmente se encuentra ubicado en el área asignada para los equipos dados de baja Jupiter 2. El equipo está obsoleto y presenta deterioro avanzado en su estructura y componentes internos. Asimismo, carece de piezas esenciales para su funcionamiento, y su reparación resulta técnica y económicamente inviable.	

5. - DECISIÓN / RECOMENDACIÓN TÉCNICA	
DAR DE BAJA	☒
REPARACIÓN INTERNA	☐
REPARACIÓN EXTERNA	☐

6. EVIDENCIAS (Imágenes)	
	

7. FIRMAS - APROBACIONES		
Revisado	Validado	Aprobado
Nombre: Fabricio Celorio	Nombre: Angel Gutiérrez	Nombre: Diego Buenaño
Cargo: Mecánico Equipos Auxiliares	Cargo: Planificador de Mantenimiento	Cargo: Jefe de Mantenimiento
Firma: <i>Fabricio Celorio</i>	Firma: <i>Angel Gutiérrez</i>	Firma: <i>Diego Buenaño</i>
Fecha: 10-04-2026	Fecha: 10-04-2026	Fecha: 10/04/2026