

	Tipo de Documento		Registro			
	Título del Documento		Acta de Baja de Activos Fijos / Bienes de Control			
	Código	Elaboración	Actualización	Versión		
	RG01-PR02-MA02-GCF-COS	17/05/2024	05/11/2025	4		
Nº DE ACTA	2026-4-28-781	FECHA EMISIÓN DEL ACTA (dd/mm/aaaa)		28-abr-2026		
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL						
MOTIVO DEL ACTA						
BAJA DE ACTIVO FIJO ☐			BAJA DE BIEN DE CONTROL ☒			
NOMBRE DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL		MARCA	MODELO	COLOR		
BOMBA DE CEBEA		HONDA	AY2	ROJO		
SERIE	CÓDIGO MYCAMARON (aplica si es activo fijo)		CÓDIGO ETIQUETA	FECHA DE ETIQUETA		
GCAAH-6001492	N/A		-	-		
ESPECIFICACIÓN DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL		GRUPO	No. ORDEN DE COMPRA	FECHA DE COMPRA		
-		EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-		
UNIDAD DE NEGOCIO ASIGNADO DEL ACTIVO FIJO O BIEN DEL CONTROL		SECTOR	No. FACTURA	PROVEEDOR		
DISTRISODA		DS-SUR	-	-		
USUARIO APROBADOR DE LA BAJA		CARGO DEL USUARIO		PROCESO	SUBPROCESO	
FELIX REINADO		GERENTE DE MANTENIMIENTO Y TPM		MANTENIMIENTO	EQUIPOS GENERALES	
2. MOTIVO DE BAJA DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL						
CULMINACIÓN DE VIDA ÚTIL ☒	EQUIPO OBSOLETO ☒	DAÑOS FRECUENTES ☐	DETERIORO DE EQUIPO ☒	OTRO ☐		
DESGASTE GENERAL ☒	COSTO DE REPARACIÓN MAYOR ☐	DAÑO VISIBLE ☐	PERDIDA/ROBO ☐	Especifique:		
EVIDENCIAS (Imágenes)						
3. INFORMACIÓN FINANCIERA						
COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO	VIDA ÚTIL (EN MESES)	MESES DE DEPRECIACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Responsable de la información)	CARGO
\$ -	\$ -	\$ -	N/A	N/A	CHRISTOPHER ASTUDILLO	ASISTENTE ACTIVOS FIJOS
4. FIRMAS - APROBACIONES						
VALIDACIÓN DE BAJA:	APROBACIÓN DE BAJA:	REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO:	VERIFICACIÓN FINANCIERA	APROBACIÓN CONTABLE:		
DIEGO BUENAÑO	FELIX REINADO	RINO BRANDO	CHRISTOPHER ASTUDILLO	RUBI PALMA		
JEFE DE MANTENIMIENTO	GERENTE DE MANTENIMIENTO Y TPM	JEFE DE AUDITORIA	ASISTENTE ACTIVOS FIJOS	CONTADOR		
Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: 4270300a-dc09-40a4-91dc-1940b4534018	Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: 62eac188-71ff-43f0-9606-584bf47d2f63	Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: 60489c5e-3876-4b61-b3b4-7b21e15b87fa	Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: b0b2b961-53de-4329-9b0b-cdbe76c84b15	Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: cae521d6-4425-43d9-8565-942b5bcb88d7		
Fecha de Aprobación: 05-may-2026 11:19	Fecha de Aprobación: 05-may-2026 11:50	Fecha de Aprobación: 05-may-2026 12:07	Fecha de Aprobación: 05-may-2026 10:26	Fecha de Aprobación: 06-may-2026 12:32		

	Tipo de Documento		Registro		
	Título del Documento		Informe Técnico de Activos Fijos o Bienes de Control		
	Código	Elaboración	Actualización	Versión	
	RQ02-PR02-MA02-GCF-COS	7/10/2025	13/11/2025	2	

1. INFORMACIÓN DEL ÁREA TÉCNICA QUE EMITE EL INFORME	
ÁREA TÉCNICA	FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME (dd/mm/aaaa)
MANTENIMIENTO Y TPM - EQUIPOS GENERALES	9-abr-26


2. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTIVO FIJO O BIEN DE CONTROL			
ACTIVO FIJO ☐		BIEN DE CONTROL ☒	
NOMBRE DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL	MARCA	MODELO	
BOMBA DE CEBADA	HONDA	AY2	
SERIE	CÓDIGO ETIQUETA		
GCAAH-6001492			
USUARIO/CUSTODIO	CARGO	PROCESO	SUBPROCESO
PRODUCCION	JEFE DE CAMPO	PRODUCCION DE CAMARON	ACUICULTURA
ASIGNACIÓN CONTABLE	UNIDAD DE NEGOCIO	UBICACIÓN FÍSICA	SECTOR
	DISTRISODA		DS-SUR

3. EVALUACIÓN			
CULMINACIÓN DE VIDA ÚTIL	☒	COSTO DE REPARACIÓN MAYOR	☐
DESGASTE GENERAL	☒	DAÑOS FRECUENTES	☐
EQUIPO OBSOLETO	☒	DAÑO VISIBLE	☐
		DETERIORO DE EQUIPO	☒
		PERDIDA/ROBO	☐
		OTRO:	☐

4. DETALLES/OBSERVACIONES
Se tiene registro de que la bomba de cebada pertenece al Área de Producción y actualmente se encuentra ubicado en el área asignada para los equipos dados de baja Jupiter 2. El equipo está obsoleto y presenta deterioro avanzado en su estructura y componentes internos. Asimismo, carece de piezas esenciales para su funcionamiento, y su reparación resulta técnica y económicamente inviable.

5. - DECISIÓN / RECOMENDACIÓN TÉCNICA	
DAR DE BAJA	☒
REPARACIÓN INTERNA	☐
REPARACIÓN EXTERNA	☐

6. EVIDENCIAS (Imágenes)


7. FIRMAS - APROBACIONES		
Revisado	Validado	Aprobado
Nombre: Fabricio Cetorio	Nombre: Angel Gutiérrez	Nombre: Diego Buenaño
Cargo: Mecánico Equipos Auxiliares	Cargo: Planificador de Mantenimiento	Cargo: Jefe de Mantenimiento
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha: 10-04-2026	Fecha: 10-04-2026	Fecha: 16/04/2026