

	Tipo de Documento		Registro		
	Título del Documento		Acta de Baja de Activos Fijos / Bienes de Control		
	Código	Elaboración	Actualización	Versión	
	RG01-PR02-MA02-GCF-COS	17/05/2024	05/11/2025	4	

Nº DE ACTA	2026-4-28-782	FECHA EMISIÓN DEL ACTA (dd/mm/aaaa)	28-abr-2026
------------	---------------	--	-------------


1. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL

MOTIVO DEL ACTA			
BAJA DE ACTIVO FIJO ☐		BAJA DE BIEN DE CONTROL ☒	
NOMBRE DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL	MARCA	MODELO	COLOR
BOMBA DE CEBA	HONDA	WH20XH	ROJO
SERIE	CÓDIGO MYCAMARON (aplica si es activo fijo)	CÓDIGO ETIQUETA	FECHA DE ETIQUETA
GCAAH-6075458	N/A	1004454	13-may-2024
ESPECIFICACIÓN DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL	GRUPO	No. ORDEN DE COMPRA	FECHA DE COMPRA
24: BOMBA DE AGUA, WB30XH2, HONDA, ROJO, , GCAAH-6075458	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-
UNIDAD DE NEGOCIO ASIGNADO DEL ACTIVO FIJO O BIEN DEL CONTROL	SECTOR	No. FACTURA	PROVEEDOR
DISTRISODA	DS-NORTE	-	-
USUARIO APROBADOR DE LA BAJA	CARGO DEL USUARIO	PROCESO	SUBPROCESO
FELIX REINADO	GERENTE DE MANTENIMIENTO Y TPM	MANTENIMIENTO	EQUIPOS GENERALES

2. MOTIVO DE BAJA DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL

CULMINACIÓN DE VIDA ÚTIL ☐	EQUIPO OBSOLETO ☐	DAÑOS FRECUENTES ☐	DETERIORO DE EQUIPO ☒	OTRO ☐
DESGASTE GENERAL ☒	COSTO DE REPARACIÓN MAYOR ☒	DAÑO VISIBLE ☒	PERDIDA/ROBO ☐	Especifique:

EVIDENCIAS (Imágenes)



3. INFORMACIÓN FINANCIERA

COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO	VIDA ÚTIL (EN MESES)	MESES DE DEPRECIACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Responsable de la información)	CARGO
\$ -	\$ -	\$ -	N/A	N/A	CHRISTOPHER ASTUDILLO	ASISTENTE ACTIVOS FIJOS

4. FIRMAS - APROBACIONES

VALIDACIÓN DE BAJA:	APROBACIÓN DE BAJA:	REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO:	VERIFICACIÓN FINANCIERA	APROBACIÓN CONTABLE:
DIEGO BUENAÑO	FELIX REINADO	RINO BRANDO	CHRISTOPHER ASTUDILLO	RUBI PALMA
JEFE DE MANTENIMIENTO	GERENTE DE MANTENIMIENTO Y TPM	JEFE DE AUDITORIA	ASISTENTE ACTIVOS FIJOS	CONTADOR

 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: dd6647fe-6cd8-4fff-9244-7b024e5f4ec5	 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: 0eabdb90-8b86-4fdd-beff-de2ba99af4ee	 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: bd6f0627-ea18-427f-bc28-47b0616b0bb0	 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: 17bf93f1-efc9-4ece-935a-71e6163f53f5	 Control de autenticidad y trazabilidad digital. Cada firma posee un código único verificable. Código GUID: b9376225-c43f-4e9e-8b4d-48b9d4cb380f
Fecha de Aprobación: 05-may-2026 11:20	Fecha de Aprobación: 05-may-2026 11:50	Fecha de Aprobación: 05-may-2026 12:07	Fecha de Aprobación: 05-may-2026 11:14	Fecha de Aprobación: 06-may-2026 12:31

Documento "Controlado" por el área de Procesos.

Asegúrese de mantener la versión vigente, caso contrario deberá eliminar o destruir la información documentada.



Tipo de Documento	Registro		
Título del Documento	Informe Técnico de Activos Fijos o Bienes de Control		
Código	Elaboración	Actualización	Versión
RG02-PR02-MA02-GCF-COS	7/10/2025	10/11/2025	1

1. INFORMACIÓN DEL ÁREA TÉCNICA QUE EMITE EL INFORME

ÁREA TÉCNICA	FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME (dd/mm/aaaa)
MANTENIMIENTO Y TPM - EQUIPOS GENERALES	8-dic-25

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTIVO FIJO O BIEN DE CONTROL

ACTIVO FIJO		BIEN DE CONTROL	
☐		☒	
NOMBRE DEL ACTIVO FIJO/ BIEN DE CONTROL	MARCA	MODELO	
BOMBA DE CEBAS	HONDA	WH20XH	
SERIE		CÓDIGO ETIQUETA	
GCAAH-6075458		1004454	
USUARIO/CUSTODIO	CARGO	PROCESO	SUBPROCESO
PRODUCCION	LIDER DE CAMPO	PRODUCCION DE CAMARON	
ASIGNACIÓN CONTABLE	UNIDAD DE NEGOCIO	UBICACIÓN FÍSICA	SECTOR
	DISTRISODA		DS-NORTE

3. EVALUACIÓN

CULMINACIÓN DE VIDA ÚTI	☐	COSTO DE REPARACIÓN MAYOR	☒	DETERIORO DE EQUIPO	☒
DESGASTE GENERAL	☒	DAÑOS FRECUENTES	☐	PERDIDA/ROBO	☐
EQUIPO OBSOLETO	☐	DAÑO VISIBLE	☒	OTRO:	☐

4. DETALLES/OBSERVACIONES

Tras realizar la revisión técnica del equipo, se identificaron múltiples daños, entre ellos: deterioro del cabezote, bomba de agua en mal estado con sellos dañados, fallas en el carburador, sistema de escape deteriorado y afectaciones en la estructura general. Debido a la magnitud de estos daños, el costo estimado de reparación supera el valor comercial del equipo, por lo que su recuperación resulta económicamente inviable y se justifica su baja.

5. - DECISIÓN / RECOMENDACIÓN TÉCNICA

DAR DE BAJA	☒
REPARACIÓN EXTERNA	☐

6. EVIDENCIAS (Imágenes)



7. FIRMAS - APROBACIONES

Revisado	Validado	Aprobado
Nombre: Fabricio Celorio	Nombre: Pedro Castro	Nombre: Diego Buenaño
Cargo: Mecánico de Equipos Auxiliares	Cargo: Planificador de Mantenimiento	Cargo: Jefe de Mantenimiento
Firma: <i>Fabricio Celorio</i>	Firma: <i>Pedro Castro</i>	Firma: <i>Diego Buenaño</i>
Fecha: 08-04-2026	Fecha: 09/04/2026	Fecha: 09/04/2026

Documento "Controlado" por el Área de Procesos.

Asegúrese de mantener la versión vigente, caso contrario deberá eliminar o destruir la información documentada.