REPORTE TÉCNICO / DEMOSTRACIÓN · EMITIDO 05-11-2026 00:39

Informe técnico de terreno

Borrador de demostración · Pendiente de validación

EQUIPO	FECHA DEL HECHO
Bomba BP-204	**No informada**
UBICACIÓN	RESPONSABLE
No informada	**No informado**

01 Actividad realizada

Se realizó una revisión en terreno de la bomba de agua identificada como **BP-204**, mientras el equipo se encontraba en funcionamiento.

02 Hallazgo informado

Durante la revisión se percibió un **ruido inusual** mientras la bomba estaba funcionando. No se informó la causa ni se estableció un diagnóstico técnico.

03 Acciones realizadas

La observación detectada fue comunicada al supervisor, según el relato proporcionado.

04 Estado y actividades pendientes

Revisión de mantenimiento pendiente

No se indicaron responsable, plazo ni mediciones asociadas. El hallazgo permanece pendiente de verificación.

Nota de validación. Este documento organiza únicamente los antecedentes narrados por la persona usuaria. No reemplaza registros oficiales de mantenimiento ni acredita inspecciones, diagnósticos o acciones no confirmadas. Sin fotografías ni evidencias adjuntas.

TECNOLOGÍA PARA EL TRABAJO REAL

De una nota de voz a un documento útil.

Agentes de IA que trabajan conectados a tus procesos y herramientas.

atacamalabs.cl