

Incidente con Lesión Grave en Conversión Hig.

Observa, Reporta, Soluciona, Involúcrate.
Fecha: 7 de enero de 2026

Planta: Ramos Arizpe

Lugar del Evento (área / máquina): Máquina LH5

Agente que provocó la lesión: Banda y engrane

Lesión: Aplastamiento de dedos meñique, anular y medio de mano izquierda (Amputación de falange distal del dedo meñique)



Empleado



Contratista

Puesto: Operador “C” centrista

Tiempo de Incapacidad: 7 días iniciales

Descripción del Evento:

El Op. Francisco introduce su mano dentro y por debajo de la cabina de la sección de corte de centros con equipo en movimiento sin parar máquina, al tratar de retirar un atascon de centros, su dedo meñique, anular y medio de la mano izquierda son atrapados entre la polea y la banda dentada de transmisión del cabezal de corte.



Causas:

INMEDIATAS

- A.I. Introducir su mano en equipo en movimiento
- A.I. Falta de asegurar.
- C.I..Guarda de seguridad inadecuada

BÁSICAS

- F.P. Motivación inadecuada en la operación
FRUSTRACION
- P.P. Falta de reentrenamiento
- F.P. Identificación y evaluación de riesgos insuficiente

RAÍZ

- *Falta de liderazgo y compromiso con la política de seguridad.
- * Estándares de capacitación inadecuados
- Falta de implementación adecuada del Programa de Seguridad

Acciones Correctivas:

- Cumplimiento a roles y responsabilidades del liderazgo en el Ciclo AO.
- Ejecutar de forma sistemática el ciclo AO.
- 'Desarrollo del programa de evaluación de guardas y dispositivos de seguridad para las maquinas de centros

Recordatorios de Seguridad:

- Liderazgo en EHS





EHS

¿Que opinas sobre lo ocurrido?

Queremos saber que opinas sobre el incidente que acabas de leer y si tienes alguna retroalimentación o mejora, háznosla saber.

**Da clic o
escanea**

