



Incidente con Lesión Leve

Observa, Reporta, Soluciona, Involúcrate.

PLANTA Cuautitlán

Fecha: 05/06/2026

Lugar del Evento: Sorter

Agente que provocó la lesión: Canaleta

Puesto: Empacador

Descripción del Evento:

El trabajador se encontraba reestableciendo la celda de paletizado cuando detecta que un corrugado se queda atorado en la bajada 5 de la misma celda, el trabajador ingresa por la lateral del gabinete del robot 5 a desatorar el corrugado, ya a su salida por la parte trasera del gabinete, pisa una canaleta de cables del robot 4 haciendo que se pinche el pie derecho al momento de descargar su peso corporal.



Recordatorios y Consejos Importantes para tú Seguridad:

- 1. Utiliza únicamente los accesos permitidos y evita caminar sobre canaletas, ya que no están diseñadas para soportar peso.**
- 2. Antes de ingresar a una celda, identifica los puntos que pudieran generar un tropiezo, pellizco, pinchazo, etc.**
- 3. Mantén ojos y mente en la tarea, revisa la ruta de acceso y reporta condiciones inseguras.**
- 4. Utiliza en todo momento el equipo de protección personal (zapato de seguridad, guantes, lentes de seguridad y tapones auditivos).**



EHS

¿Que opinas sobre lo ocurrido?

Queremos saber que opinas sobre el incidente que acabas de leer y si tienes alguna retroalimentación o mejora, háznosla saber.

**Da clic o
escanea**

