

Evento Centinela

Observa, Reporta, Soluciona, Involúcrate.

Categoría:
Eventos con Equipos en
Móviles



PLANTA: CUAUTITLÁN

Fecha: 26/06/2026

Lugar del Evento: PASILLO DE AMP Y MP-14

Descripción del Evento:

Aproximadamente a las 02:40 am, un colaborador estaba surtiendo materiales a la máquina MP-14 con el montacargas, al regresar por el pasillo al almacén para continuar con el surtido, una de las cortinas automáticas (Cortina Kelly) esta se cierra automáticamente impidiendo el paso al montacargas, el operador al darse cuenta, se aleja en reversa para que el sensor de la cortina vuelva a detectar el montacargas.

Sin obtener éxito, el colaborador decide abrir la cortina de forma manual dejándola abierta, al querer pasar por la cortina esta se cierra inesperadamente golpeando al montacargas doblando la barra y descarrilando la cortina automática.



Recordatorios y Consejos Importantes para tú Seguridad:

- Si una cortina automática presenta una falla, detén inmediatamente la actividad y reporta de inmediato a mantenimiento.
- Mantén una velocidad segura y permanece atento al funcionamiento de los accesos automáticos.
- Reporta cualquier condición insegura y evita que otros operadores se expongan al riesgo.
- No desactives, bloquee o alteres los dispositivos de seguridad de los equipos.



EHS

¿Que opinas sobre lo ocurrido?

Queremos saber que opinas sobre el incidente que acabas de leer y si tienes alguna retroalimentación o mejora, háznosla saber.

**Da clic o
escanea**

