

Evento Centinela

Observa, Reporta, Soluciona, Involúcrate.

Categoría:
Evento con equipos móviles




PLANTA: CEDIS MONTERREY

Fecha: 19/06/2026

Lugar del Evento: Pasillo D y pasillo B del almacén

Descripción del Evento:

El día viernes, 19 de junio del presente año dos montacarguistas, alrededor de las 13:40 horas, tienen un choque sobre el pasillo D y pasillo B del almacén, por circular a exceso de velocidad y no utilizar espejos cóncavos ni claxon, este impacto provoca que uno de los montacarguista salga disparado al no tener colocado el cinturón de seguridad.



Recordatorios y Consejos Importantes para tú Seguridad:

- Utilizar en todo momento el cinturón de seguridad.
- Utiliza el claxon, que todos se enteren que estas ahí.
- Utiliza tus espejos, revisa quien esta detrás de ti.
- Usa los espejos cóncavos.

Cuídate y cuida a tus compañeros.



EHS

¿Que opinas sobre lo ocurrido?

Queremos saber que opinas sobre el incidente que acabas de leer y si tienes alguna retroalimentación o mejora, háznosla saber.

**Da clic o
escanea**

