
FITRAM · GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA · MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA · OFICINA DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE MOVILIDAD URBANA E INTERURBANA CONCREMAT ingeniería y tecnología · 中国交建 · CSTM	Control de supervisión de Zanjas	MSTI-CST-ELB-PC-0020 Liberación de Zanja Revisión: VA · Número: 1

Ubicación:	**TRAMO AV LONGITUDINAL A / B (1,309.95 m)**					**Fecha:**	
Tipo de canalización:	☐ Z20	☐ Z21	☐ Z24	☐ Registro Z20	☐ Registro Z21	Otro:_____	
Responsable o supervisor:							

Leyenda: A= Aceptado, ACR= Aceptado con reservas o interferencias, R= Rechazado NA= No aplica

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PLANIFICADO	EJECUTADO	ESTATUS
	OBRA CIVIL				
1	CORTE DE PISO O TERRENO Y DEMOLICIÓN PARA CANALIZACIÓN (5%)	ML	1309.95	1350.044	
2	EXCAVACIÓN PARA CANALIZACIÓN (25%)	ML	1309.95	1350.044	
3	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL (38%)	ML	1309.95	1350.044	
4	COLOCACION DE PLACA DE CONCRETO PREFABRICADA (2%)	ML	1309.95	1350.044	
	VACIADO DE CAPA DE ARRENA (2.5%)	ML	1309.95	1350.044	
5	VACIADO DE CAPA ASFÁLTICA (2.5%)	ML	1309.95	1350.044	
6	INSTALACIÓN DE CAJA DE REGISTRO (5%)	Ud	12	N/A	N/A
	OBRA ELÉCTRICA				
7	INSTALACIÓN DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 8" (15%)	ML	1309.95	1350.044	
8	INSTALACIÓN DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 3" (5%)	ML	1309.95	1350.044	



CANALIZACIONES INSTALADAS		
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**ESTATUS**
1	¿El recorrido de las canalizaciones está acorde a los planos?	
2	¿Las dimensiones de las canalizaciones son acordes para los cables?	
3	¿La separación entre tubos respeta los requerimientos en cuanto a distancia de cableado?	
4	¿Existe espacio disponible para poder realizar los trabajos de tendido de cables sin obstrucciones?	


REALIZADO POR:	VERIFICADO POR (Si Aplica):	SUPERVISIÓN
Nombre	**Nombre:**	**Nombre:**
Cargo:	**Cargo:**	**Cargo:**

FITRAM · GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA · MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA · OFICINA DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE MOVILIDAD URBANA E INTERURBANA CONCREMAT engenharia e tecnologia · 中国交建 · CSTM	**Control de supervisión de Zanjas**	MSTI-CST-ELB-PC-0020 Liberación de Zanja Revisión: VA · Número: 1

Ubicación:	**TRAMO AV LONGITUDINAL B (362.54 m)**						**Fecha:**
Tipo de canalización:	☐ Z20	☐ Z21	☐ Z24	☐ Registro Z20	☐ Registro Z21		Otro:_____
Responsable o supervisor:							

Leyenda: A= Aceptado, ACR= Aceptado con reservas o interferencias, R= Rechazado NA= No aplica

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PLANIFICADO	EJECUTADO	ESTATUS
	OBRA CIVIL				
1	CORTE DE PISO O TERRENO Y DEMOLICIÓN PARA CANALIZACIÓN (5%)	ML	362.54		
2	EXCAVACIÓN PARA CANALIZACIÓN (25%)	ML	362.54		
3	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL (38%)	ML	362.54		
4	COLOCACION DE PLACA DE CONCRETO PREFABRICADA (2%)	ML	362.54		
5	VACIADO DE CAPA DE ARENA (2.5%)	ML	362.54		
6	VACIADO DE CAPA ASFÁLTICA (2.5%)	ML	362.54		
7	INSTALACIÓN DE CAJA DE REGISTRO (5%)	Ud	4		
	OBRA ELÉCTRICA				
8	INSTALACIÓN DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 8" (15%)	ML	362.54		
9	INSTALACIÓN DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 3" (5%)	ML	362.54		



ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTATUS
	CANALIZACIONES INSTALADAS	
1	¿El recorrido de las canalizaciones está acorde a los planos?	
2	¿Las dimensiones de las canalizaciones son acordes para los cables?	
3	¿La separación entre tubos respeta los requerimientos en cuanto a distancia de cableado?	
4	¿Existe espacio disponible para poder realizar los trabajos de tendido de cables sin obstrucciones?	


REALIZADO POR:	VERIFICADO POR (Si Aplica):	SUPERVISIÓN
Nombre	**Nombre:**	**Nombre:**
Cargo:	**Cargo:**	**Cargo:**

FITRAM / GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA – MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA – OFICINA DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE MOVILIDAD URBANA E INTERURBANA CONSORCIO MONOTEL SDC / CSTM	Control de supervisión de Zanjas	MSTI-CST-ELB-PC-0020 Liberación de Zanja	
		Revisión	Número
		VA	1

Ubicación:	**TRAMO AVENIDA ELÉCTRICA (911.22 m)**					**Fecha:**	
Tipo de canalización:	☐ Z20	☐ Z21	☐ Z24	☐ Registro Z20	☐ Registro Z21	Otro:_____	
Responsable o supervisor:							

Leyenda: A= Aceptado, ACR= Aceptado con reservas o interferencias, R= Rechazado NA= No aplica

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PLANIFICADO	EJECUTADO	ESTATUS
	OBRA CIVIL				
1	CORTE DE PISO O TERRENO Y DEMOLICIÓN PARA CANALIZACIÓN (5%)	ML	911.22	N/A	N/A
2	EXCAVACIÓN PARA CANALIZACIÓN (25%)	ML	911.22	N/A	N/A
3	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL (38%)	ML	911.22	299.883	
4	COLOCACION DE PLACA DE CONCRETO PREFABRICADA (2%)	ML	911.22	N/A	N/A
5	VACIADO DE CAPA DE ARENA (2.5%)	ML	N/A	299.883	
6	VACIADO DE CAPA ASFÁLTICA (2.5%)	ML	N/A	N/A	N/A
7	INSTALACIÓN DE CAJA DE REGISTRO (5%)	Ud	16	N/A	N/A
	OBRA ELÉCTRICA				
8	INSTALACIÓN DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 8" (15%)	ML	911.22	299.883	
9	INSTALACIÓN DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 3" (5%)	ML	911.22	299.883	



CANALIZACIONES INSTALADAS		
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**ESTATUS**
1	¿El recorrido de las canalizaciones está acorde a los planos?	
2	¿Las dimensiones de las canalizaciones son acordes para los cables?	
3	¿La separación entre tubos respeta los requerimientos en cuanto a distancia de cableado?	
4	¿Existe espacio disponible para poder realizar los trabajos de tendido de cables sin obstrucciones?	


REALIZADO POR:	VERIFICADO POR (Si Aplica):	SUPERVISIÓN
Nombre	**Nombre:**	**Nombre:**
Cargo:	**Cargo:**	**Cargo:**

FITRAM · GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA · MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA · OFICINA DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE MOVILIDAD URBANA E INTERURBANA CONSORCIO MONOTEL SDC · CSTM	Control de supervisión de Zanjas	MSTI-CST-ELB-PC-0020 Liberación de Zanja Revisión: VA · Número: 1

Ubicación:	**TRAMO CIRCUNVALACIÓN A (523.05 mts.)**					**Fecha:**	
Tipo de canalización:	☐ Z20	☐ Z21	☐ Z24	☐ Registro Z20	☐ Registro Z21	Otro:_____	
Responsable o supervisor:							

Leyenda: A= Aceptado, ACR= Aceptado con reservas o interferencias, R= Rechazado NA= No aplica

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PLANIFICADO	EJECUTADO	ESTATUS
	OBRA CIVIL				
1	CORTE DE PISO O TERRENO Y DEMOLICIÓN PARA CANALIZACIÓN (5%)	ML	523.05		
2	EXCAVACIÓN PARA CANALIZACIÓN (25%)	ML	523.05		
3	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL (38%)	ML	523.05		
4	COLOCACION DE PLACA DE CONCRETO PREFABRICADA (2%)	ML	523.05		
5	VACIADO DE CAPA ASFÁLTICA (2.5%)	ML	523.05		
6	VACIADO DE CAPA ASFÁLTICA (2.5%)	ML	523.05		
7	INSTALACIÓN DE CAJA DE REGISTRO (5%)	Ud	7		
	OBRA ELÉCTRICA				
8	INSTALACIÓN DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 8" (15%)	ML	523.05		
9	INSTALACIÓN DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 3" (5%)	ML	523.05		



CANALIZACIONES INSTALADAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTATUS
1	¿El recorrido de las canalizaciones está acorde a los planos?	
2	¿Las dimensiones de las canalizaciones son acordes para los cables?	
3	¿La separación entre tubos respeta los requerimientos en cuanto a distancia de cableado?	
4	¿Existe espacio disponible para poder realizar los trabajos de tendido de cables sin obstrucciones?	


REALIZADO POR:	VERIFICADO POR (Si Aplica):	SUPERVISIÓN
Nombre	**Nombre:**	**Nombre:**
Cargo:	**Cargo:**	**Cargo:**

FITRAM / GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA – MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA – OFICINA DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE MOVILIDAD URBANA E INTERURBANA CONSORCIO MONOTEL SDC / CSTM	Control de supervisión de Zanjas	MSTI-CST-ELB-PC-0020 Liberación de Zanja Revisión: VA | Número: 1

Ubicación:	**TRAMO AVENIDA 27 DE FEBRERO (2,033.85 mts.)**					**Fecha:**	
Tipo de canalización:	☐ Z20	☐ Z21	☐ Z24	☐ Registro Z20	☐ Registro Z21	Otro:_____	
Responsable o supervisor:							

Leyenda: A= Aceptado, ACR= Aceptado con reservas o interferencias, R= Rechazado NA= No aplica

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PLANIFICADO	EJECUTADO	ESTATUS
	OBRA CIVIL				
1	CORTE DE PISO O TERRENO Y DEMOLICIÓN PARA CANALIZACIÓN (5%)	ML	2,033.85	121.587	
2	EXCAVACIÓN PARA CANALIZACIÓN (25%)	ML	2,033.85	121.587	
3	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL (38%)	ML	2,033.85	121.587	
4	COLOCACION DE PLACA DE CONCRETO PREFABRICADA (2%)	ML	2,033.85	121.587	
5	VACIADO DE CAPA DE ARENA (2.5%)	ML	2,033.85	121.587	
6	VACIADO DE CAPA ASFÁLTICA (2.5%)	ML	2,033.85	121.587	
7	INSTALACIÓN DE CAJA DE REGISTRO (5%)	Ud	17		
	OBRA ELÉCTRICA				
8	INSTALACIÓN DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 8" (15%)	ML	2,033.85	121.587	
9	INSTALACIÓN DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 3" (5%)	ML	2,033.85	121.587	



CANALIZACIONES INSTALADAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTATUS
1	¿El recorrido de las canalizaciones está acorde a los planos?	
2	¿Las dimensiones de las canalizaciones son acordes para los cables?	
3	¿La separación entre tubos respeta los requerimientos en cuanto a distancia de cableado?	
4	¿Existe espacio disponible para poder realizar los trabajos de tendido de cables sin obstrucciones?	

REALIZADO POR:	VERIFICADO POR (Si Aplica):	DIRECCIÓN TÉCNICA
Nombre	**Nombre:**	**Nombre:**
Cargo:	**Cargo:**	**Cargo:**

#VALUE!	Control de supervisión de Zanjas	MSTI-CST-ELB-PC-0020 Liberación de Zanja	
CONSORCIO MONOTEL SDC / CSTM		Revisión	Número
		VA	1

Ubicación:	**TRAMO AVENIDA IMBERT (516.60 mts.)**						**Fecha:**	
Tipo de canalización:	☐ Z20	☐ Z21	☐ Z24	☐ Registro Z20	☐ Registro Z21		Otro:	
Responsable o supervisor:								

Leyenda: A= Aceptado, ACR= Aceptado con reservas o interferencias, R= Rechazado NA= No aplica

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PLANIFICADO	EJECUTADO	ESTATUS
	OBRA CIVIL				
1	CORTE DE PISO O TERRENO Y DEMOLICIÓN PARA CANALIZACIÓN (5%)	ML	516.6	7.37	
2	EXCAVACIÓN PARA CANALIZACIÓN (25%)	ML	516.6	7.37	
3	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL (38%)	ML	516.6	7.37	
4	COLOCACION DE PLACA DE CONCRETO PREFABRICADA (2%)	ML	516.6	7.37	
5	VACIADO DE CAPA DE ARENA (2.5%)	ML	516.6	7.37	
6	VACIADO DE CAPA ASFÁLTICA (2.5%)	ML	516.6	7.37	
7	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE REGISTRO (5%)	Ud	3		
	OBRA ELÉCTRICA				
8	INSTALACIÓN DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 8" (15%)	ML	516.6	7.37	
9	INSTALACIÓN DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 3" (5%)	ML	516.6	7.37	

#VALUE!

CANALIZACIONES INSTALADAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTATUS
1	¿El recorrido de las canalizaciones está acorde a los planos?	
2	¿Las dimensiones de las canalizaciones son acordes para los cables?	
3	¿La separación entre tubos respeta los requerimientos en cuanto a distancia de cableado?	
4	¿Existe espacio disponible para poder realizar los trabajos de tendido de cables sin obstrucciones?	

REALIZADO POR:	VERIFICADO POR (Si Aplica):	DIRECCIÓN TÉCNICA
Nombre	**Nombre:**	**Nombre:**
Cargo:	**Cargo:**	**Cargo:**

#VALUE!	Control de supervisión de Zanjas	MSTI-CST-ELB-PC-0020 Liberación de Zanja	
CONSORCIO MONOTEL SDC / CSTM		Revisión	Número
		VA	1

Ubicación:	**TRAMO AVENIDA 35 (230 mts.)**						**Fecha:**	
Tipo de canalización:	☐ Z20	☐ Z21	☐ Z24	☐ Registro Z20	☐ Registro Z21		Otro:	
Responsable o supervisor:								

Leyenda: A= Aceptado, ACR= Aceptado con reservas o interferencias, R= Rechazado NA= No aplica

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PLANIFICADO	EJECUTADO	ESTATUS
	OBRA CIVIL				
1	CORTE DE PISO O TERRENO Y DEMOLICIÓN PARA CANALIZACIÓN (5%)	ML	230		
2	EXCAVACIÓN PARA CANALIZACIÓN (25%)	ML	230		
3	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL (38%)	ML	230		
4	COLOCACION DE PLACA DE CONCRETO PREFABRICADA (2%)	ML	230		
5	VACIADO DE CAPA DE ARENA (2.5%)	ML	230		
6	VACIADO DE CAPA ASFÁLTICA (2.5%)	ML	230		
7	INSTALACIÓN DE CAJA DE REGISTRO (5%)	Ud	3		
	OBRA ELÉCTRICA				
8	INSTALACIÓN DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 8" (15%)	ML	230		
9	INSTALACIÓN DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 3" (5%)	ML	230		

#VALUE!

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTATUS
	CANALIZACIONES INSTALADAS	
1	¿El recorrido de las canalizaciones está acorde a los planos?	
2	¿Las dimensiones de las canalizaciones son acordes para los cables?	
3	¿La separación entre tubos respeta los requerimientos en cuanto a distancia de cableado?	
4	¿Existe espacio disponible para poder realizar los trabajos de tendido de cables sin obstrucciones?	

REALIZADO POR:	VERIFICADO POR (Si Aplica):	DIRECCIÓN TÉCNICA
Nombre	**Nombre:**	**Nombre:**
Cargo:	**Cargo:**	**Cargo:**

RESERVAS E INTERFERENCIAS			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Ubicación	FECHA PREVISTA CIERRE DE RESERVA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

REALIZADO POR:	VERIFICADO POR:	APROBADO POR:
Nombre	Nombre:	Nombre:
Cargo:	Cargo:	Cargo:
REPRESENTANTE INSTALACIONES	REPRESENTANTE CALIDAD	REPRESENTANTE SUPERVISIÓN