

T.C.
ALANYA
İCRA DAİRESİNE

BİLİRKİŞİ RAPORU

Dosya No : 2022/18216 ESAS
Alacaklı : CEM EKİNCİ
Borçlu : HASAN YALIM
Keşif tarihi : 24/08/2022

RAPOR KONUSU:

Alanya İlçesi Cıkıllı Mahallesi Emre ASLAN otoparkı ve yediemin deposunda bulunan **07 NT 710** plakalı aracın kıymet takdirinin yapılması.

İNCELEMELER:

Bahse konu araç için, Makine Mühendisi Bilirkişisi olarak görevlendirilmem üzerine; 24/08/2022 tarihinde yapılan **07 NT 710** plakalı aracın fiili haczinde hazır bulundum ve araçta, kıymet takdiri için gerekli incelemeleri yaptım. Araç fotoğraflarını çekerek gerekli notlarımı aldım. Bu tespitler doğrultusunda raporu hazırladım.

Araç bilgileri:

PLAKA	07 NT 710
MARKASI	TOFAŞ - FIAT
ŞASI NUMARASI	NM4131B0001173196
MOTOR NUMARASI	131F30166466852
CİNSİ	OTOMOBİL
TİPİ / TİCARİ ADI	131CD54A DOĞAN SLX i.e.
RENGİ	GRİ (KUM)
MODEL YILI	1998
SİLİNDİR HACMİ	1.581 cm ³
YAKIT TÜRÜ	BENZİN
MOTOR GÜCÜ	83 HP
KULLANIM ŞEKLİ/ AMACI	YOLCU NAKLİ - HUSUSİ
KOLTUK SAYISI	5 KİŞİ (SÜRÜCÜ DAHİL)
ŞANZIMAN	MANUEL VİTES - 5 İLERİ
TESCİL TARİHİ	23/10/1997
KDV ORANI	% 1

Yediemin görevlileri, aracın **04/08/2022** tarihinde yediemin deposuna giriş yaptığını belirtmiştir.

Yapılan SBM sorgulamasında aracın geçmiş hasar kaydına rastlanmamıştır.



Araç üzerinde yapılan kontrolde aracın kontağının ve ruhsat belgesinin üzerinde olmadığı görülmüştür. Kontak olmadığı için araç açılmamış, motor kontrolü yapılamamış, çalıştırılmamıştır. Araç km kadranı 5 haneli olduğu için aracın her 99.999 km bir kilometreyi sıfırladığı için gerçek kilometre bilgisine ulaşamamıştır. Aracın sol arka çamurluğunda boya kalınlığı yüksek çıkmış olup boya işlemi yapılmış olduğu anlaşılmıştır. Aracın sağ ön çamurluğunda sürtme sonucu oluşmuş küçük hasar olduğu, aracın yan çitalarında yerinden kalkma ve ayarsızlık olduğu görülmüştür. Araç üzerinde lokal küçük çizik ve lokal kusurlar görülmüştür. Araçta vernik kalkması nedeniyle özellikle tavan ve motor kaputu bölgesinde boyasının matlaşmış olduğu görülmüştür. Aracın lastiklerinin aşınmış olduğu, araç içi döşemelerinin ve koltuklarını yıpranmış olduğu görülmüştür. Aracın ön camlarının elektrik kumandalı olduğu görülmüştür. Aracın tamponları siyah plastiktir.

Keşif sırasında çekilen fotoğraflar raporun sonuna eklenmiştir.

DEĞERLENDİRME:

Aracın rayiç değer tespiti yapılırken:

- A. Aracın marka, model, imal yılı, donanımları, teknik özellikleri,
 - B. Aracın motor, şase gibi parçaları; mekanik ve elektriksel aksamlar ile koltuk, döşeme, lastik, vb kısımların durumu
 - C. Aracın karıştığı kaza sayısı ve hasar kaydı
 - D. Aracın hasar alan, onarım gören, değişen, boya uygulanan parça sayısı ve cinsi
 - E. Aracın kullanım amacı, cinsi
 - F. Aracın ilk sahiplilik durumu, kayıtlı olduğu şehir,
 - G. Aracın ikinci el piyasası
 - H. Aracın mevcut arızaları, yedek parça temini, bakım ve onarım giderleri
 - İ. Araç üzerindeki ek donanımlar.
 - J. Üzerinde rehin veya haciz gibi şerhlerin bulunup bulunmadığı
 - K. Aracın kullanım dışı kaldığı süre
- gibi hususlar dikkate alınarak aracın değer tespiti yapılmıştır.

Araç alım satımı yapan firma ve kişiler ile görüşülmüş, sahibinden.com, arabam.com gibi sitelerinde yer alan aynı özelliklerdeki araç ilanları da ayrıca incelenmiştir.

SONUÇ:

Keşif sırasında araçta yapılan tespitler, aracın mevcut bilgi ve teknik verilerine göre yapılan değerlendirme ve piyasa araştırması sonucunda; aracın rayiç bedeli **145.000,00 TL** olarak tespit edilmiştir.

Takdirlerinize arz ederim. 07/09/2022

MUHAMMET ÇÖMEZ
MAKİNE MÜHENDİSİ
21557

 e-imzalıdır









