Fișă de montaj

Prestator
NRG Access Systems SRL
RO34272913
Rezervelor 70, Chiajna, Ilfov

Beneficiar
Beneficiar exemplu SRL
RO123456
Strada Științei nr. 10, București

Datele lucrării

Tichet: #001234

Document: sheet-1

Data lucrării: 17.10.2026

Locație: Locație București · Șoseaua Instalației nr. 24

Echipamente

Echipament: Barieră acces · EQ-123 · Model exemplu

Echipa de montaj

Principalul fișei: Ștefan Ionescu

Participant: Ștefan Ionescu · principal

Participant: Mihai Popescu · secundar · a continuat pe altă fișă

Constatare la locație

S-a verificat amplasamentul și alimentarea electrică. S-a verificat amplasamentul și alimentarea electrică.

Operațiuni executate

Montaj, reglaj și verificări de funcționare în siguranță. Montaj, reglaj și verificări de funcționare în siguranță.

Status instalare

Status: Blocat

Motivul blocajului: Lipsește alimentarea permanentă.

Fotografii

Fotografie: Fotografie orizontală

Fotografie: Fotografie verticală

Semnături

Tehnician semnatar: Ștefan Ionescu

Beneficiar: Andreea Șerban