Lista de operatiuni nr. TEST - 1

Client	Locație	Echipament
Client test	Sediu	Nume echipament: Ușă Cod unic: - Model: -

Puncte de control	Verificat	Obs.
Canat mobil		
Verificare integritate canat mobil	✓	
Verificare sticlă	✓	
Verificare colțare de îmbinare	✓	
Verificare detaliată a elementelor de îmbinare și a suprafețelor exterioare Verificare detaliată a elementelor de îmbinare și a suprafețelor exterioare Verificare detaliată a elementelor de îmbinare și a suprafețelor exterioare Verificare detaliată a elementelor de îmbinare și a suprafețelor exterioare		
Verificare finisaj	✓	