

COMPROBANTE DE SERVICIO

SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com

ESTADO DEL TRABAJO

Estado

Trabajo Parcial

En caso de "Pendiente" Completar.

No Aplica

HORARIOS INICIO / FIN

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

17:00

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

20:14

DESCRIPCION DE EQUIPOS

MARCA:

Philco

MODELO

18000 frigorias

N° DE SERIE

Equipo Numero 6 / Toyota Plaza

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales y Mano de Obra



Orden de Servicio
Nro: #104
Cliente: TOYOTA (COLON)

10-03-2023


Detalle	Cantidad	Precio	SubTotal
---------	----------	--------	----------

SubTotal 0.00

Descuento % 0

Total 0.00

IMAGENES



Observaciones

se realiza desmonte de evaporadora en sala Toyota Plaza para que trabaje el vidriero.. se espera hasta las 20 hs. a qué termine el trabajo el vidriero y se vuelve a colgar el equipo en su lugar. queda pendiente la conexión y puesta en marcha.

CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL



CLIENTE

Jeremías Calderón

TECNICO
