

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

12:22

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

01:22

DESCRIPCION DE EQUIPO

MARCA:

MODELO

N° DE SERIE

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales y Mano de Obra

Detalle	Cantidad	Precio	SubTotal
SERVICE MANTENIMIENTO A.A	1	48000	48000.00

SubTotal 48000.00

Descuento % 0

Total 48000.00

FORMA DE PAGO


Indique la forma en la que realiza el pago el cliente

cobra y factura administración

IMAGENES







Observaciones

Aire de Call de Citas/ Turnero N° "G"

Se realiza servicio de mantenimiento a A/A Split. Incluye: limpieza completa de unidad interior, con HIDROLAVADO de turbina, bandeja de condensado y serpentina. Inspección de bornera eléctrica, contactores, relevos y térmicos. Se controla gas refrigerante y consumo.

Observaciones

CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL



Orden de Servicio
Nro: #1066
Cliente: TOYOTA (COLON)

27-11-2023

CLIENTE

TECNICO

SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com
