

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

18:24

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

13:24

DESCRIPCION DE EQUIPO

MARCA:

MODELO

N° DE SERIE

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales y Mano de Obra

Detalle	Cantidad	Precio	SubTotal
VISITA TÉCNICA AIRE ACONDICIONADO	1	0	0.00

SubTotal 0.00


Descuento % 0


Total 0.00

FORMA DE PAGO

Indique la forma en la que realiza el pago el cliente

IMAGENES





Observaciones

se realiza visita por reclamo de EC y se encuentra problema en el tema eléctrica
no tiene una fase ... llamar a electricista para solucionar ese problema ... el equipo no tiene ningún problema
se le recomienda no encender el equipo h

Observaciones

CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL

lautaro amayo

CLIENTE

Dylan Moya

TECNICO



Orden de Servicio
Nro: #1177
Cliente: TOYOTA (COLON)

28-12-2023

SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com
