

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

12:17

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

16:17

DESCRIPCION DE EQUIPO

MARCA:

MODELO

N° DE SERIE

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales y Mano de Obra

Detalle	Cantidad	Precio	SubTotal
DESMONTE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	1	0	0.00
KIT POR METRO 5500	4	47000	188000.00
INSTALACION BASICA A.A	1	0	0.00

SubTotal 188000.00

Descuento % 0

Total 188000.00

FORMA DE PAGO

Indique la forma en la que realiza el pago el cliente

cobra administración

IMAGENES



Orden de Servicio
Nro: #1220
Cliente: TOYOTA (COLON)

09-01-2024







Observaciones

Se procede a desmontar equipo de aire acondicionado existente. Se verifica que las cañerías que estaban en uso ya son viejas y con demasiados residuos de aceite por lo que se procede a realizar instalación de cañerías nuevas. Se instala, configura y pone en marcha el aire acondicionado nuevo. Se deja el equipo en condiciones operativas óptimas y correctas. Se factura cañerías de instalación nuevas.

Observaciones

CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL

CLIENTE

TECNICO

SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba
Tel: (0351) 428-0202
Whastapp: 351 620-4899
Email: serviciotecnico@gmail.com