

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

15:32

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

15:32

DESCRIPCION DE EQUIPO

MARCA:

MODELO

N° DE SERIE

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales y Mano de Obra

Detalle	Cantidad	Precio	SubTotal
SERVICIO TÉCNICO REFRIGERACIÓN	1	39000	39000.00

SubTotal 39000.00

Descuento % 0

Total 39000.00

FORMA DE PAGO

Indique la forma en la que realiza el pago el cliente

IMAGENES





Observaciones

Se observa equipo nuevo de Bar con térmica baja, se resetea, controla consumo y se pone en marcha. Se avisa a electricista para que cambie la térmica.
Equipo N°6 se verifica desagüe tapado y se procede a limpiar y poner en condiciones el mismo.
Equipo N°8 se verifica placa de unidades interna y externa fuera de servicio y se recomienda el cambio del equipo.
Equipo N°9 se verifica filtros rotos y se procede a sacar para su compra y reemplazo.

Observaciones

CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL

CLIENTE

TECNICO

SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com
