

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

16:20

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

17:55

ENTREGAS/ REMISION

Nro de Entrega

DETALLE DEL EQUIPO

Equipos

Ingrese los detalles de los Equipos

Marca

Modelo

Nº De Serie

Detalle del Equipo

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales y Mano de Obra

Detalle	Codigo	Cantidad	Precio	SubTotal	Causa Falla
SERVICE MANTENIMIENTO A.A	A/A 7	1	46000	46000.00	

SubTotal 46000.00

Descuento % 0

Total 46000.00

FORMA DE PAGO

Formas de pago

Seleccione alguna opcion

ADMINISTRACION

DIAGNOSTICO Y OBSERVACIONES

se atiende reclamo de aire acondicionado con pérdidas de agua
se realiza service completo con hidrolavadora a equipo, se realiza la limpieza de la, limpieza de desagüe, se realiza
service y limpieza de bomba .
se deja funciona correctamente


OTRA INFORMACION Y COMENTARIOS

oficina de berrondo aire número 35

IMAGENES









CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL

CLIENTE

Jere Calderón

TECNICO

SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com