

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

16:00

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

17:00

ENTREGAS/ REMISION

Nro de Entrega

DETALLE DEL EQUIPO

Equipos

Ingrese los detalles de los Equipos

Marca

Modelo

Nº De Serie

Detalle del Equipo

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales y Mano de Obra

Detalle	Codigo	Cantidad	Precio	SubTotal	Causa Falla
MANO DE OBRA	VAR 3	1	300000	300000.00	Bomba Orange

SubTotal 300000.00

Descuento % 0

Total 300000.00

FORMA DE PAGO

Formas de pago

Seleccione alguna opcion

ADMINISTRACION


DIAGNOSTICO Y OBSERVACIONES

Se provee e instala bomba Orange Aspen mini en unidad interior de parte de respuestos, se lleva la descarga hacia el taller con la intención de luego subirla al techo. Por falta de tiempo no se puede terminar de hacer el trabajo, se acuerda volver pronto para terminarlo.

OTRA INFORMACION Y COMENTARIOS

IMAGENES







CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL

CLIENTE

Claudio Zarate

TECNICO

SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com