

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

15:45

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

17:00

ENTREGAS/ REMISION

Nro de Entrega

DETALLE DEL EQUIPO

Equipos

Ingrese los detalles de los Equipos

Marca	Modelo	N° De Serie	Detalle del Equipo
surrey	619bfq1201f	4820a23193	jefe guardia

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales y Mano de Obra

Detalle	Codigo	Cantidad	Precio	SubTotal	Causa Falla
SERVICE MANTENIMIENTO A.A	A/A 7	1	82500	82500.00	
SERVICE CONDENSADORA	A/A 18	1	27500	27500.00	
DESAGÜES Y MATERIALES P/ DESAGOTE DE AIRE ACONDICIONADO	A/A 28	01	0	0.00	Bonificado

SubTotal 110000.00

Descuento % 10

Total 99000.00

FORMA DE PAGO

Formas de pago

Seleccione alguna opcion

ADMINISTRACION

DIAGNOSTICO Y OBSERVACIONES

Se realiza sanitización a equipo ubicado en la garita de seguridad del jefe, todo quedó funcionando perfectamente. Hay que tener en cuenta que este equipo no está etiquetado ni con número ni con detalle de fecha para hacer el seguimiento de la sanitización.

Se realiza sanitización a condesadora ubicada en sala donde está el personal del lavadero.

Equipo N° 41 se reacomodo desagüe

OTRA INFORMACION Y COMENTARIOS

IMAGENES







CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL

CLIENTE

Claudio Zarate

TECNICO

SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com