

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

09:00

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

15:00

ENTREGAS/ REMISION

Nro de Entrega

DETALLE DEL EQUIPO

Equipos

Ingresa los detalles de los Equipos

Marca

Modelo

Nº De Serie

Detalle del Equipo

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales y Mano de Obra

Detalle	Codigo	Cantidad	Precio	SubTotal	Causa Falla
SERVICE MANTENIMIENTO A.A	A/A 7	6	121000	726000.00	
N/A		0	0	0.00	

SubTotal 726000.00

Descuento % 10

Total 653400.00

FORMA DE PAGO

Formas de pago

Seleccione alguna opcion


EFFECTIVO


DIAGNOSTICO Y OBSERVACIONES

Se realiza service de mantenimiento completo a los aires n° 28(rrhh) 29(ariel) también se realiza service completo a bomba de desagüe, aires n° 47, 48, 49 ubicados en accesorios y aire acondicionado n°51 (entrega atras de hino) se dejan funcionando correctamente.

OTRA INFORMACION Y COMENTARIOS

IMAGENES











CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL

CLIENTE

Jere Calderón

TECNICO

SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com