

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

15:14

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

15:14

ENTREGAS/ REMISION

Nro de Entrega

DETALLE DEL EQUIPO

Equipos

Ingrese los detalles de los Equipos

Marca	Modelo	Nº De Serie	Detalle del Equipo
N/A	N/A	0	N/A

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales e insumos

Detalle	UdM	Cantidad	Precio	SubTotal	Causa Falla
INSTALACION BASICA A.A HASTA 4500 FRIG.	CANTIDAD	1	0	0.00	
KIT POR METRO 3000/4500	Metros	1.5	0	0.00	
DESMONTE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	CANTIDAD	2	0	0.00	

SubTotal 0.00

Descuento % 0

Total 0.00

FORMA DE PAGO

Detalle de pago

Complete los datos solicitados

Forma de pago	Monto en \$
ADMINISTRACION	0

Total 0.00


DIAGNOSTICO Y OBSERVACIONES

se realiza desmonte de aire midea de 4500 frigorias on of en la sala de recursos humanos y se instala en la oficina de eugenia , se pone en marcha y se deja en perfecto funcionamiento.
la térmica está ubicada en el techo arriba del cielo raso.
se le comenta que tiene que llamar a un electricista porque la térmica no puede quedar en esas condiciones.
El equipo q tenia anteriormente en la oficina de eugenia se deja al guardia para q lo guarde .. ese equipo no funciona .

OTRA INFORMACION Y COMENTARIOS

IMAGENES







CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL

CLIENTE

Moya Dylan

TECNICO

SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com