

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

13:42

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

13:42

DESCRIPCION DE EQUIPO

MARCA:

MODELO

N° DE SERIE

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales y Mano de Obra

Detalle	Cantidad	Precio	SubTotal
DESMONTE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	1	0	0.00

SubTotal 0.00

Descuento % 0.0

Total 0.00

IMAGENES



Observaciones

se realiza desmonte de aire acondicionado midea 4500 inverter ubicado en jefe de guardia !!
se deja el equipo completo en mantenimiento!!!

CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL



CLIENTE

Jere Calderón

TECNICO

SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com