

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

17:00

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

18:00

DESCRIPCION DE EQUIPO

MARCA:

MODELO

N° DE SERIE

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales y Mano de Obra

Detalle	Cantidad	Precio	SubTotal
DESMONTE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	1	15000	15000.00

SubTotal 15000.00

Descuento % 0

Total 15000.00

FORMA DE PAGO

Indique la forma en la que realiza el pago el cliente

IMAGENES



Observaciones

se desmonta aire acondicionado midea de lavadero y se deja en el mismo lugar para que gente de mantenimiento lo guarde en depósito hasta que se reconecte nuevamente

CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL



CLIENTE

Oyola Lucas

TECNICO

SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com