

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

15:30

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

17:20

DESCRIPCION DE EQUIPO

MARCA:

MODELO

N° DE SERIE

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales y Mano de Obra

Detalle	Cantidad	Precio	SubTotal
SERVICIO TÉCNICO REFRIGERACIÓN	1	0	0.00

SubTotal 0.00


Descuento % 0

Total 0.00

FORMA DE PAGO

Indique la forma en la que realiza el pago el cliente

IMAGENES









Observaciones

se realiza visita para terminar desagüe de aire de salón piso techo (piso) y desmontar termostatos de aires baja silueta .

CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL

Diego Loyber

CLIENTE

Oyola Lucas

TECNICO

SURREY / PEISA
AGENTE OFICIAL



Orden de Servicio

Nro: #558

Cliente: TOYOTA (COLON)

20-07-2023

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com
