

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

09:00

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

02:00

ENTREGAS/ REMISION

Nro de Entrega

DETALLE DEL EQUIPO

Equipos

Ingresa los detalles de los Equipos

Marca	Modelo	Nº De Serie	Detalle del Equipo
N/A	N/A	0	N/A

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales e insumos

Detalle	UdM	Cantidad	Precio	SubTotal	Causa Falla
VISITA TÉCNICA AIRE ACONDICIONAD	CANTIDAD	1	0	0.00	

SubTotal 0.00

Descuento % 00

Total 0.00

FORMA DE PAGO

Detalle de pago

Complete los datos solicitados

Forma de pago	Monto en \$
---------------	-------------

ADMINISTRACION	0
----------------	---

Total 0.00

DIAGNOSTICO Y OBSERVACIONES

Se realiza control de los aires acondicionados ubicados en la sala del garaje.

Se verifica que el equipo instalado hace unos meses, de 8000 frigorías, funcione correctamente.

Además, se revisa un equipo piso-techo antiguo que presentaba el motor del flap roto; se modifica el flap para dejarlo fijo en posición abierta, permitiendo así la correcta salida de aire.

OTRA INFORMACION Y COMENTARIOS

No se realiza service de mantenimiento a ninguno de los dos equipos

IMAGENES









CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL

CLIENTE

Fabián charras

TECNICO

SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com