

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

12:15

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

19:00

DESCRIPCION DE EQUIPO

MARCA:

MODELO

N° DE SERIE

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales y Mano de Obra

Detalle	Cantidad	Precio	SubTotal
SERVICE CONDENSADORA	5	22000	110000.00
SERVICE MANTENIMIENTO A.A	5	6000	30000.00

SubTotal 140000.00

Descuento % 0

Total 140000.00

FORMA DE PAGO

Indique la forma en la que realiza el pago el cliente

cobra dyp

IMAGENES









Observaciones

se realiza service completo con hidrolavadora de condensadora a los aires :
aire n 25 apoderado
aires n 200 y 28 administración
aire n 29 sistema
aire n 201 rrhh

CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL

Ariel berronso

CLIENTE

Jere Calderón

TECNICO

SURREY / PEISA



Orden de Servicio

Nro: #701

Cliente: TOYOTA (COLON)

15-08-2023

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com
