

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

17:30

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

19:30

DESCRIPCION DE EQUIPO

MARCA:

MODELO

N° DE SERIE

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales y Mano de Obra

Detalle	Cantidad	Precio	SubTotal
SERVICE MANTENIMIENTO A.A	1	28750	28750.00
CAMBIO DE CAPACITOR A/A	1	32000	32000.00

SubTotal 60750.00

Descuento % 0

Total 60750.00

FORMA DE PAGO

Indique la forma en la que realiza el pago el cliente

factura administración

IMAGENES









Observaciones

se realiza service de aire acondicionado de sala de server de planta baja .
se limpian filtros , bandejas de condensado ,turbinas , serpentina .
puesta en marcha y control de funcionamiento .
tambien se reemplaza capacitor de arranque de compresor de comedor de Hino.

CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL



CLIENTE

Oyola Lucas

TECNICO

SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba
Tel: (0351) 428-0202
Whastapp: 351 620-4899
Email: serviciotecnico@gmail.com