

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

09:00

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

10:50

DESCRIPCION DE EQUIPO

MARCA:

fhilco

MODELO

ph60c14xl

N° DE SERIE

319/99

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales y Mano de Obra

Detalle	Cantidad	Precio	SubTotal
N/A	1	0	0.00

SubTotal 0.00

Descuento % 0


Total 0.00

FORMA DE PAGO

Indique la forma en la que realiza el pago el cliente

IMAGENES





Observaciones

aire acondicionado de sala de rack pb A.A n 18
se atiende reclamo de equipo con perdida de agua !!
se limpia el drenaje y se cambian las mangueras del mismo !!! se deja funcionando correctamente

CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL

CLIENTE

Jere Calderón

TECNICO

SURREY / PEISA
AGENTE OFICIAL



Orden de Servicio

Nro: #918

Cliente: TOYOTA (COLON)

23-10-2023

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com
