

COMPROBANTE DE SERVICIO

Estado

Trabajo Realizado

HORA COMIENZO

Completar manualmente.

09:00

HORA FINALIZADO

Se completa automaticamente.

11:35

DESCRIPCION DE EQUIPO

MARCA:

Lg

MODELO

N° DE SERIE

DETALLES Y COSTOS DE TRABAJOS

Materiales y Mano de Obra

Detalle	Cantidad	Precio	SubTotal
VISITA TÉCNICA AIRE ACONDICIONADO	1	0	0.00

SubTotal 0.00

Descuento % 0

Total 0.00

FORMA DE PAGO

Indique la forma en la que realiza el pago el cliente

cobra administración

IMAGENES





Observaciones

Se atiende reclamo de equipo de aire acondicionado con mal funcionamiento ubicado en GAZOO RACING . Se realiza las mediciones correspondientes y no se encuentra ninguna anomalía en su funcionamiento!! se deja funcionando correctamente!!!

CONFORMIDAD DEL CLIENTE

FIRMA DIGITAL

CLIENTE

Jere Calderón

TECNICO

SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba
Tel: (0351) 428-0202



Orden de Servicio
Nro: #997
Cliente: TOYOTA (COLON)

11-11-2023

Whastapp: 351 620-4899
Email: serviciotecnico@gmail.com
