

## UTILAJE PROFESIONALE PENTRU CURĂȚENIE

CUI: RO12345678 · Oradea, Bihor · 0722 000 000

- ☐ FIȘĂ DE CONSTATARE
- ☒ FIȘĂ DE REPARAȚIE
- ☐ FIȘĂ DE REVIZIE
- ☐ PUNERE ÎN FUNCȚIUNE

Nr.Fisa: UC-2026-0187

PROPRIETAR: Hotel Belvedere Oradea SRL

CLIENT: Hotel Belvedere — Departament Housekeeping

Locatie: Str. Primăriei 8, Oradea, Bihor (et. 2 depozit utilaje)

MODEL UTILAJ: Kärcher B 60 W Bp Pack Dose

Ore funcționare: 1842

SERIA: 1.384-020.0 / SN KB60-2024-88421

MANOPERA - ORE: 2.5

DEPLASARE (km): 12

☒ DA☐ NU

## RECLAMATIE /SOLICITARE CLIENT:

Aspirare slabă pe covor — aspiratorul nu mai trage praf fin. Operatorii raportează zgomot neobișnuit la peria cilindrică și miros de filtru ars după ~30 min. Solicitare intervenție urgentă înainte de weekend (ocupare hotel 92%).

## PIESE SI MATERIALE:

| Nr. | DENUMIRE PIESA/MATERIAL            | COD         | Cant. | PREȚ lei FĂRĂ Tva/buc. |
|-----|------------------------------------|-------------|-------|------------------------|
| 1   | Filtru HEPA circular               | 6.414-631.0 | 1     | 242.50                 |
| 2   | Perie cilindrică standard 60 cm    | 4.762-450.0 | 1     | 445.00                 |
| 3   | Garnitură etanșare rezervor murdar | 5.035-488.0 | 1     | 81.00                  |
| 4   | Curea transmisie perie             | 6.666-017.0 | 1     | 110.00                 |
| 5   |                                    |             |       |                        |
| 6   |                                    |             |       |                        |
| 7   |                                    |             |       |                        |
| 8   |                                    |             |       |                        |
| 9   |                                    |             |       |                        |
| 10  |                                    |             |       |                        |
| 11  |                                    |             |       |                        |
| 12  |                                    |             |       |                        |
| 13  |                                    |             |       |                        |
| 14  |                                    |             |       |                        |
| 15  |                                    |             |       |                        |

## DATA ANUNTARII DEFECTIUNII

2026-09-18

## CLIENT: RECEPTIONARE CONSTATARE/REPARATIE

Ana Mureșan (Housekeeping Manager)

SEMNATURA/STAMPILA/NUME/B.I./C.I.

## TEHNICIENI

Mihai Popa

NUME/SEMNATURA

## DATA INTERVENTIEI TEHNICE

2026-09-19

## OBSERVATII:

Înlocuit HEPA + perie + curea. Test aspirare pe covor lână: OK. Instrucțaj operator: golire rezervor după fiecare tură, verificare filtru săptămânal. Următoarea revizie recomandată la 2000 ore.

## Piese mentionate, au fost inlocuite din urmatoarele motive:

Filtru HEPA colmatat (>90% saturat) — aspirare insuficientă. Perie uzată pe 40% din lungime, fire smulse. Curea fisurată — zgomot și pierdere cuplu.

CLIENT: RECEPTIONARE CONSTATARE/REPARATIE

TEHNICIENI

Ana Mureșan (Housekeeping Manager)

Mihai Popa