

S.A.F.E HOUSE

GEOPHYSICS CORE

Audit Risiko Properti

S.A.F.E SCORE

64


SEDANG

Jalan Contoh, Jakarta

-6.200000, 106.800000

17 Agustus 2026 pukul 01.33

Rincian Risiko



Parameter Teknis

Elevasi	Vs30
8 mdpl	180 m/s (SD)
PGA Base	PGA Surface
0.28g	0.350g
Sesar Terdekat	Gunung Api Terdekat
Sesar Contoh (14 km)	Gunung Contoh (42 km)
Risiko Tsunami	Risiko Banjir (InaRISK)
RENDAH (18 km)	TINGGI (75/100)
Risiko Longsor	Kualitas Udara (AQI)
RENDAH (25/100)	45 (PM2.5: 12 µg/m³)

Konteks Seismotektonik & Geologi

Zona Megathrust: Megathrust Selatan Jawa (120 km)	Riwayat Gempa Terakhir (USGS):
Amplifikasi Kelas Situs: SD (1.25x)	Tidak ada gempa signifikan (>M4.5) dalam 100km.

DISCLAIMER: Laporan ini dihasilkan AI berdasarkan data publik. Bukan pengganti survei geoteknik profesional.

Bukti audit & kualitas data

Audit deterministik adalah sumber angka; AI hanya menjelaskan dan tidak dapat mengubah skor.

STATUS	CONFIDENCE	VERSI SKOR	MODE DATA
VALID	58%	buildability-v3-best-ava...	best_available

Provenance setiap field

Lokasi	REFERENSI	80%	configured_land_geojson
Banjir	RESMI	85%	InaRISK BNPB - banjir
Tanah / Vs30	MODEL	35%	screening_proxy_from_elevation
Tsunami	MODEL	25%	coast_distance_elevation_screening_proxy

Indikator turunan screening Field resmi: 1 Field model/proxy: 2 Referensi/open data: 1 Field belum tersedia: 0 Sumbu yang dinilai: 5	Delivery AI & batasan Model: gemini-3.1-flash-lite Delivery: LIVE Sumber: InaRISK BNPB, USGS, Open-Meteo Tidak dinilai: tsunami Belum tersedia: tsunami_map
--	---

Field model/proxy adalah indikator screening, bukan observasi peta bahaya resmi. Survei lapangan tetap diperlukan untuk keputusan teknik atau perizinan akhir.

Audit AI

Ringkasan

Laporan lengkap berbasis audit lokasi.

Banjir

Skor banjir 75/100.

