



VISITA TÉCNICA

DATOS DE LA VISITA

Local:	Rotonda
Sigla sistema:	FMRG
Sigla ticket:	FROG
Tipo:	franquicia
Fecha:	19/09/2026
Jefe de área:	Jefe 1
Encargado:	Juan Pérez — Ceo
Código:	AT-377277-ROTONDA

BLOQUE COCINA

Puntaje del bloque: 72.44/100 (AMARILLO)

Revisados sin observaciones de 10

Cafetera y módulo de bebidas

Puntaje: 70/100
Obs: No funciona la lechera

Módulo de retención / Transfer

Puntaje: 73/100

Heladeras y freezers de línea (bajo mesada)

Puntaje: 52/100
Obs: Falta limpieza de condesadores

Tostadoras

Puntaje: 48/100

Broiler

Puntaje: 38/100

Planchas

Puntaje: 100/100
Revisado sin observaciones

Freidoras

NO APLICA — No usa

Campana de extracción y filtros

Puntaje: 81/100

Cámaras de frío (Refrigeración y Congelado)

Puntaje: 100/100
Revisado sin observaciones

Fábrica de hielo

Puntaje: 90/100

Equipo de filtración de agua / Dispensadores

Estado: VERDE
PPM: 95
Filtro: OP · Ablandador: OP · Ósmosis: OP
Motivo del color: PPM 95 en rango óptimo (50-119)
Instalación: Perfecto

VISITA TÉCNICA

BLOQUE EDILICIO

Puntaje del bloque: 84.38/100 (VERDE)

Revisados sin observaciones: 13 de 13

Fachada, marquesina y acceso principal

Puntaje: 85/100

Salón comercial (Pisos, zócalos y paredes)

Puntaje: 76/100

Estado general de cocina

Puntaje: 82/100

Cielorrasos e iluminación general del salón

Puntaje: 77/100

Sistema de climatización / Aires acondicionados (Grillas y difusores)

Puntaje: 76/100

Baños públicos y sanitarios

Puntaje: 78/100

Puertas, aberturas y cerramientos

Puntaje: 73/100

Pisos, rejillas y canaletas de desagüe (Cocina y servicios)

Puntaje: 70/100

Paredes, azulejos y revestimientos cerámicos (Cocina)

Puntaje: 100/100

Revisado sin observaciones

Techos y cielorrasos (Cocina y depósitos)

Puntaje: 100/100

Revisado sin observaciones

Tableros eléctricos e instalación de iluminación de servicio

Puntaje: 100/100

Revisado sin observaciones

Instalación sanitaria general y trampa de grasa

Puntaje: 100/100

Revisado sin observaciones

Depósito, vestuarios y áreas de personal

Puntaje: 80/100

SISTEMA DE FILTRADO DE AGUA

 AGUA EN RANGO

Estado: VERDE

PPM: 95

Filtro: OP · Ablandador: OP · Ósmosis: OP

Motivo del color: PPM 95 en rango óptimo (50-119)

Instalación: Perfecto

Periodicidad de medición: 30 días

Recambio de filtro: 180 días



VISITA TÉCNICA

RESUMEN DE PUNTAJES

Cocina	72.44/100
Edificio	84.38/100
General	78.41/100

FIRMAS

FIRMA JEFE DE ÁREA
Jefe 1

FIRMA ENCARGADO
Juan Pérez — Ceo