

INFORME TÉCNICO

22/12/2025



1. Datos Generales:

Local: Once

Fecha: 22/12/2025

Número de Ticket: 104789

Técnico Responsable: Lucas Ale

Tiempo de Trabajo: 02:00 hs.

2. EQUIPO

Cafetera Cimbali

3. Detalle del Trabajo Realizado

Se realizó una intervención técnica correctiva por anomalía en el funcionamiento del sistema de molienda. Durante la inspección de la cámara de molienda, se detectó un cuerpo extraño (fragmento de plástico) mezclado con los granos de café, lo cual obstruía el mecanismo y comprometía la operatividad del equipo. Se procedió a la extracción del objeto, limpieza exhaustiva de las fresas y verificación del correcto funcionamiento del motor.

Adicionalmente, se realizaron pruebas de erogación del sistema de leche para verificar el reporte de falla. Al momento de la visita técnica, el sistema funcionaba correctamente con flujo y temperatura adecuados, por lo que la falla no pudo ser replicada y no se requirió intervención mecánica en este sector.

4. Repuestos Utilizados

Ninguno (Limpieza y verificación).

5. ESTADO FINAL DEL EQUIPO


EQUIPO OPERATIVO. Funcionando correctamente tras la extracción del cuerpo extraño.

6. Observaciones y Recomendaciones

- **Gestión de Calidad:** Se informó a la Gerencia del local sobre el hallazgo del fragmento de plástico dentro del molino. Se recomienda elevar el reclamo correspondiente al proveedor de café, ya que la presencia de objetos duros en los granos representa un riesgo alto de rotura de muelas y motor.
- **Control Preventivo:** Se sugiere implementar un protocolo de inspección visual del café en grano antes de su carga en las tolvas.

7. Registro Fotográfico

Registro Fotográfico



WhatsApp Image 2025-12-22 at 11.58.06 (1)



WhatsApp Image 2025-12-22 at 11.58.06



WhatsApp Image 2025-12-22 at 11.58.07 (1)




WhatsApp Image 2025-12-22 at 11.58.07 (2)



WhatsApp Image 2025-12-22 at 11.58.07 (3)



WhatsApp Image 2025-12-22 at 11.58.07



WhatsApp Image 2025-12-22 at 11.58.08

Mantenimiento Franquicias Mostaza