

INFORME TÉCNICO

13/01/2026



INFORME DE SERVICIO TÉCNICO

Ticket N°: [Pendiente]

1. Datos de la Intervención

Fecha: 13/01/2026

Cliente / Sucursal: Local Ezeiza

Técnico Responsable: Nicolas Franco

Tiempo de Labor: 02:00 hs

2. EQUIPO INTERVENIDO

Artefacto: Máquina de Café

Marca: La Cimbali

N° de Serie: 1980865

Estado Final: ● OPERATIVA

3. Detalle Técnico de la Intervención

Sistema de Leche:

Mantenimiento Correctivo: Se procedió al reemplazo de la Bomba de Leche por una unidad nueva, debido a fallas de funcionamiento/desgaste en la anterior.

Ajuste: Tras la instalación, se realizó la calibración del sistema de aireación para regular la textura y consistencia de la espuma.

4. Repuestos Utilizados

1 (Una) Bomba de Leche.


Firma del Técnico:

Nicolas Franco

Registro Fotográfico



WhatsApp Image 2026-01-13 at 20.24.24 (1)



WhatsApp Image 2026-01-13 at 20.24.24

