


고치기 전에 미리 막는 AI.

가공 전 검수를 시스템화하는

치과기공소를 위한 공정 품질관리 AI



CrownOps



오류는 왜 항상 다 만든 뒤에야 발견될까요?

실수는 대부분 만드는 사람이 아니라, **넘어오는 정보**에서 시작됩니다

파일 오류


의뢰서 오류

인상 채득 오류

재료 · 케이스 매칭 오류

부담은 치과기공소가 떠안는 구조입니다

국내 치과기공소 예비 조사 결과입니다. **정보**는 치과에서 오는데, **책임**은 치과기공소에서 쌓이는 구조입니다.




4,635개 치과기공소 중 대부분이 아날로그 방식 운영
표준화된 시스템 없이 정보가 넘어온다

이 오류들은 무작위로 발생하지 않습니다

이 오류들은 4개 접점에서 반복적으로 발생합니다.

치과에서 기공소로, CAD에서 CAM으로, 밀링에서 후처리로, 배송 준비까지



제작 전 조건을 먼저 분리합니다

제작 전, 6가지 조건을 점검해 리포트로 정리합니다. 기존 시스템은 건드리지 않습니다.

01 의뢰서 · 스캔 파일 도착 여부

STL 미도착
파일명 불일치

02 의뢰서 · 스캔 파일 정보 일치


#36 Crown / 불일치

03 재료 웨이드 누락

Zirconia A2 누락
재료 미확정

04 스캔바다·임플란트

신규 스캔바다 확인



스캔을 대조합니다

설계 단계에서는 CAD-CAM 전 스캔 파일을 대조해 **인상 채득 오류**를 사전에 검증합니다.

의뢰서 조건

스캔 파일 실제

#36 Crown

→

마진 불명확

대합치 포함


→

대합치 누락

전악 범위 요청

→

스캔영역 부족



배송까지 검증하고, 가공은 함께 만듭니다

배송 단계는 최종 확인과 라벨 검증을 수행합니다.가공 단계는 **현장과 함께** 만들어가고 있습니다.



배송 단계

- 최종 확인
- 라벨 검증

보철물과 케이스가 맞는지
마지막으로 확인합니다



가공 단계

현장 치과기공사와
함께 만들어가는 중

파트너 치과기공소


제작 시작 전, 아무도 없었던 자리에 들어갑니다

기존 소프트웨어를 대체하지 않습니다. **흩어진 정보**를 한 화면에 모아 **제작 가능 여부**를 판단합니다.




재제작 1건, 최소 11만 원이 사라집니다

월 200케이스 기공소가 재제작률 10%로 운영되면, **연간 2,640~3,120만 원**이 조용히 빠져나갑니다.



글로벌 확장 가능성을 시장에 고려합니다

장기적으로는 **일본·대만 등 5개국**과 치과 체어타임 손실까지 포함하면 시장 규모는 더욱 확장됩니다



억울한 부담을 없애는 것이 우리의 소셜 임팩트

치과기공사는 국가 면허 전문직입니다. 그런데 법이 법인을 막고, **갑을 구조**를 고착시킵니다.

CrownOps는 검증 게이트로 이 불균형을 중화합니다.

구조적 불평등

「의료기사법 제11조의2」

- 개설 자격 한정
- 법인 설립 불가
- 지분 투자 차단

업계 자체 혁신 불가

손실의 사회적 규모

전국 4,66개 기공소 X 재제작률 10.1%

→ 매일 수천 건의 보철물이 재제작

- 재료·에너지·인력 낭비
- 환자 치료 지연
- 기공소 소득 잠식

CrownOps가 만드는 변화

재제작 감소

→ 치과기공소 경영 안정

소명 데이터 확보

→ 치과기공사 전문직 권리 회복

현장에서 시작했고, 현장에 먼저 반응했습니다

콜드메일 300통을 발송해 회신을 확보했으며, 인터뷰와 인바운드를 통해 파일럿 기공소 3곳과 협의 중입니다.

심층 인터뷰 → 16곳

파일럿 협의 → 3곳

커뮤니티 조회 → 900회 이상

KDTEX 2026 → 85개 부스 방문

강냉이닷컴
치과기공소 | 오류 2건
실시간 목격

티핏
치과기공소 | 매출 3억 원
거래처 4천 개

효인덴탈
치과기공소 | 인바운드
자발 연락

고치기 전에 미리 막는 AI.

가공 전 검수를 시스템화하는

치과기공소를 위한 공정 품질관리 AI

