

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по г. Москве**

(наименование территориального органа МЧС России)

**2 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы**  
**Управления по ЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

**121354 г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 21, тел: 8-495-444-81-81; zao2@gpn.moscow**

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Заключение**

000008 / 08-1

**о соответствии объекта защиты обязательным требованиям  
пожарной безопасности**

в период с 14 час. 00 мин. “16” августа 2016 г. по 17 час. 00 мин. “17” августа  
2016 г. проведено обследование документов, объекта заявителя на  
территории, в зданиях и сооружениях:

**Государственного казенного учреждения города Москвы Центр  
содействия семейному воспитанию «Сколковский»**

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца  
собственности, имущества и т.п.)

расположенного(ых) по адресу:

**121353, г. Москва, Сколковское шоссе, дом 6**

Вывод по результатам обследования:

**- объект защиты в основном соответствует обязательным требованиям  
пожарной безопасности**

(объект защиты соответствует (не соответствует) обязательным требованиям пожарной безопасности)

**Начальник 2 РОНПР Управления по ЗАО  
Главного управления МЧС России по г. Москве  
Полищук Т.Е.**

(должность, фамилия, инициалы начальника органа государственного пожарного надзора)

«14» августа 2016 г.



Перечень предоставленных документов Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения города Москвы «Западный комплекс непрерывного образования»:

- копия свидетельства о государственной регистрации права: 77-77-07/001/2005-612;
- копия поэтажных планов помещений объекта;
- копия контракта по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности контракт № 0373200041514000575-0093332-04 от 20 июля 2015 года;
- копия контракта по техническому обслуживанию и текущему ремонту станции РСНП «Стрелец-Мониторинг») контракт № 0373200121315000020 от 22 января 2016 года;
- копия протокола по результатам проведения испытаний наружных пожарных лестниц и ограждения кровли здания от ООО «БиЛС» от «03» апреля 2013 года;

Вывод по результатам обследования:

Объект защиты в основном соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности.

« 17 » августа 2016 года

Обследование проводил:

инженер 2 РОНПР Управления по ЗАО  
Главного управления МЧС России по г. Москве  
Бобровский А.А.


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



« 17 » августа 2016 года

Начальник 2 РОНПР Управления по ЗАО  
Главного управления МЧС России по городу Москве  
Полищук Т.Е.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



« 17 » августа 2016 года