勘验(检查)笔录

案由: 王卫国损坏公路附属设施案			
勘验(检查)时间: 2011 年	06 月 26 日 19	9 时 20 分至	至 06 月 26 日 19 时 39 分
勘验(检查)场所: S201线K189-	+530	天气	. 情况: 晴
勘验(检查)人: 高玉林	单位及职务:	(克拉玛依路政身 路政大队)外勤	
勘验(检查)人: 刘新胜	单位及职务:	(克拉玛依路政员路政大队)外勤	
当事人(当事人代理人)姓名:王卫国			
身份证号: 650104197712160015)	单位及职务:	个体 驾驶员
住址: 新疆医科大学家属院87号		联系电话:	13999101200
被邀请人: /	单位及职务: /	,	
记录人: 刘新胜	单位及职务: (克拉玛依路政	局克拉玛依路政大队)外勤
勘验(检查)情况及结果: 王卫国于2011年06月26日19时05分驾驶新AGL889别克小轿车在S201			
线由南向北K189+530 中央分隔带	5,发生交通事故	, 经路政人员	和当事人现场共同勘验、现场丈
量、清点,损坏路产:W形防撞护	户栏立柱2.0根、W	形防撞护栏板	12.0延米、W形防撞护栏间隔板
3.0个。			
当事人或其代理人签名:	‡		 \签名:
被邀请人签名:			
	—— ì	己录人签名:	

备注: